



Driftsjournal oljeutskiljar i Alver kommune

Bedrift	Adresse	Gnr/Bnr utskiljarnr	Dimensjon på anlegg	Plassering	Anleggsår
Galteråsen Eiendom AS	Galteråsen 10A	137/775	3m3		

Dato for tømming	Olje målt i % av våt volum	Slamfang Mengde tømt i m3	Anlegg kontrollert av:	Dato for prøvetaking:	Prøve analysert av:	Resultat av prøve:	Merknad:
27.12.2022	0,2m3	0m3	Gintaras Vaitulevicius	27.12.2022	Eurofins	35,6 mg/l	

Årleg driftskontroll/vedlikehald av anlegg							
Dato:							
Prøvetakingskum sjekket, tømt og reingjort:		JA	☒	NEI	☐	<u>Merknad:</u>	
Tømt og reingjort utskiljar:		JA	☒	NEI	☐	<u>Merknad:</u>	
Reingjort inn/utløp:		Innløp:	JA	☒	NEI	☐	Utløp: : JA ☒ NEI ☐ <u>Merknad:</u>
Kontrollert alle overflater:		JA	☒	NEI	☐	<u>Merknad:</u>	
Anlegget sin tilstand og eventuelle manglar:							
God tilstand							