

# TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Kommune: ALVER

Bedriftens navn: <b>BARILLO GROUP AS</b>	Adresse: <b>Levernhusmyrane 3</b>
Fettutskillerennummer:	Kontaktperson ved bedriften:

Tømmefrekvens: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens _____	
Frityfett: <input type="checkbox"/> Brukes ikke <input type="checkbox"/> Leveres til _____ <input type="checkbox"/> Kastes	
Driftsjournal ajourført: <input type="checkbox"/>	Skrevet ny driftsjournal: <input type="checkbox"/>
Rengjøring: <input checked="" type="checkbox"/> Fettutskilleren er rengjort <input type="checkbox"/> Anbefaler rens av utløp <input checked="" type="checkbox"/> Undersøkt avløp <input checked="" type="checkbox"/> Rengjort utløp	
Prøvetaking: <input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum <input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum Vannprøve levert: _____	
Vann: <input type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	Fylt opp med kaldt vann: <input type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input checked="" type="checkbox"/> Kunden

**Eventuelle anmerkninger som må utbedres:**

Tømt og rengjort.  
Føttlag ca 10 cm.  
(Følle munn)

<b>Tømmerfirma:</b>			
<b>NORVA 24</b>			
Dato:	Sign. tømmeoperatør:	Dato:	Sign. kunde:
22/8-22	Saw		