

TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Kommune: Alver

Bedriftens navn: <i>Hagelsundet Eisedom AS</i>	Adresse: <i>Hagellia 6</i>
Fettutskillerennummer:	Kontaktperson ved bedriften: <i>Andreas</i>

Tømmefrekvens: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens _____	
Frityfett: <input checked="" type="checkbox"/> Brukes ikke <input type="checkbox"/> Leveres til _____ <input type="checkbox"/> Kastes	
Driftsjournal ajourført: <input type="checkbox"/>	Skrevet ny driftsjournal: <input type="checkbox"/>
Rengjøring: <input checked="" type="checkbox"/> Fettutskilleren er rengjort <input type="checkbox"/> Anbefaler rens av utløp <input type="checkbox"/> Undersøkt avløp <input type="checkbox"/> Rengjort utløp	
Prøvetaking: <input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum <input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum Vannprøve levert: _____	
Vann: <input type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	Fyllt opp med kaldt vann: <input checked="" type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input type="checkbox"/> Kunden

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

fett lag 10 cm

Tømmerfirma: <i>Norva 24 Birkeland</i>			
Dato:	Sign. tømmeoperatør:	Dato:	Sign. kunde:
<i>24/05-22</i>	<i>DS / JH</i>		