



## Årsrapport for fett utskiljar anlegg

Med omsyn til Forskrift for på slipp av fett holdig avløpsvann i Lindås kommune skal det sendast inn årsrapport for utskiljar anlegget. Dette skjemaet skal returnerast til kommunen innan **1. februar påfølgjande år**. Legg ved eget ark for utfyllande kommentar ved behov. Det skal sendast inn ein årsrapport per anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljars identitet og plassering. Tømmefrekvens i Alver kommune er 3-12 ganger i året.

Namn på bedrift: Knarvik Kafe og Thai Take Away AS	
Postadresse: Kvassnesvegen 2	
Anleggsadresse: Kvassnesvegen 2	Org. Nr: 919 905 638
Postnr/sted 5914 Isdalstø	
Kontaktperson Yngve	E-post: yngve@knarvikbakeri.no Tlf: 91334851

Fettutskiljar:	Gnr/bnr: 188/69
Adresse: Kvassnesvegen 2	Installasjonsår:
Postnr/sted: 5914 Isdalstø	Dimensjon: 2m3
Plassering: Ute <input type="checkbox"/> Inne <input checked="" type="checkbox"/>	

<b>Tømming av fettutskiljar:</b>					
Er minimum årleg tømning utført og tømmerapporter sendt inn til Alver kommune?					
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Viss nei, kvifor ikkje?					
Dato for tømning:	Mende fett % av våt volum	Namn på tømmeoperatør:	Dato for tømning:	Mende fett % av våt volum	Namn på tømmeoperatør:
1. 29.03.2022	14cm	Jarl-Erik			
2. 10.05.2022	10cm	Jarl-Erik			
3. 22.08.2022	12cm	Jarl-Erik			
4. 17.10.2022	8cm	Jarl-Erik			
5 12.12.2022	10cm	Jarl-Erik			
6					

<b>Temperaturmåling</b>							
Er minimum årleg kontrollprøve og temperaturlogg tatt og analysert?			Viss nei, kvifor ikkje?				
JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>							
Resultat av kontrollprøve og temperaturlogg for driftsåret		Dato		Maks temperatur		Dato:	
		1.	13.09.2022	24	7.		
		2.			8.		
		3.			9.		
		4.			10.		
		5.			11.		
		6.			12.		

<b>Drift og vedlikehold av fettutskiljar:</b>	JA <input type="checkbox"/>	NEI <input type="checkbox"/>	Utført dato : 17.10.2022 Måling av fettnivå?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
Inspeksjon og tømning av fettutskiljar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontoll og test av alarmfunksjon?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er vassnivå lågare enn utløpsrør?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er det installert fast temperaturmålar?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er det utført vurdering av overflater, sprekkdannelser etc?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Viss det ikkje er fast montert målar, kvar og korleis vert temperatur målt? Temperaturlogg lagt ut av Norva24 Vest AS		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

**Utslipp:**

Beskriving av uhell og akutte utslipp:

Tiltak som er utført i samband med uhell og akutt utslipp:

Sted, dato:

Straume / 28.02.2023

Årsrapport fylt ut av:

*Kjetil Kropp*

på vegne av:

Knarvik Kafe og Thai Take Away AS