




## Driftsjournal fettutskiljar i Alver kommune

Bedrift	Adresse	Gnr/Bnr utskiljarnr	Dimensjon på anlegg	Plassering	Anleggsår
Mama Rosa Pizzeria	Kvassnesvegen 5	188/357	2m3	Ute	

Tømt, dato	Fettlag % av våt volum	Slamavskiljar tømt m3	Anlegg kontrollert av	Temperaturlogger ut, dato	Temperaturlogger inn, dato.	Merknader:
25.03.2022	10cm	2m3	Jarl-Erik			
01.07.2022	10cm	2m3	Jarl-Erik			
17.10.2022	8cm	2m3	Jarl-Erik	13.09.2022	17.10.2022	

Årleg driftskontroll/vedlikehald av anlegg			
<b>Dato:</b> 17.10.2022			
Prøvetakingskum er sjekket og tømt (ved behov): JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> <u>Merknad:</u>			
Tømt og reingjort utskiljar (alle kamre) JA X NEI <u>Merknad:</u>			
Reingjort inn/utløp: Innløp: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> Utløp: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> <u>Merknad:</u>			
Reingjort prøvetakingskum : JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> <u>Merknad:</u>			

Tømt og reingjort prøvetakingskum: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>		Tømt og reingjort slamfang: JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	
Etterfylt med vatn JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarm JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	Kontroll av slamnivå JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	Er det registrert fremmedlegemer i anlegg JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>
Utskiljaren sin tilstand: God tilstand			
Eventuelle merknader:			
Sted/dato: <u>Straume / 28.02.2023</u>		Signatur: <u></u>	