




Driftsjournal fettutskiljar i Alver kommune

Bedrift	Adresse	Gnr/Bnr utskiljarnr	Dimensjon på anlegg	Plassering	Anleggsår
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug AS	Holtermandsvegen 2A	323 / 617	1,7m3	Ute	

Tømt, dato	Fettlag % av våt volum	Slamavskiljar tømt m3	Anlegg kontrollert av	Temperaturlogger ut, dato	Temperaturlogger inn, dato.	Merknader:
23.03.2022	12cm	1,7m3	Jarl-Erik			
16.06.2022	8cm	1,7m3	Jarl-Erik			
14.10.2022	7cm	1,7m3	Jarl-Erik	12.09.2022	14.10.2022	

Årleg driftskontroll/vedlikehald av anlegg			
Dato:	14.10.2022		
Prøvetakingskum er sjekket og tømt (ved behov):	JA <input checked="" type="checkbox"/>	NEI <input type="checkbox"/>	<u>Merknad:</u>
Tømt og reingjort utskiljar (alle kamre)	JAX	NEI	<u>Merknad:</u>
Reingjort inn/utløp:	Innløp: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	Utløp: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	<u>Merknad:</u>
Reingjort prøvetakingskum :	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>		<u>Merknad:</u>

Tømt og reingjort prøvetakingskum: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>		Tømt og reingjort slamfang: JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	
Etterfylt med vatn JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarm JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	Kontroll av slamnivå JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	Er det registrert fremmedlegemer i anlegg JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>
Utskiljaren sin tilstand: God tilstand, god som ny.			
Eventuelle merknader:			
Sted/dato: <u>Straume / 28.02.2023</u>		Signatur: <u></u>	