



Årsrapport for fett utskiljar anlegg

Med omsyn til Forskrift for på slipp av fett holdig avløpsvann i Lindås kommune skal det sendast inn årsrapport for utskiljar anlegget. Dette skjemaet skal returnerast til kommunen innan **1. februar påfølgjande år**. Legg ved eget ark for utfyllande kommentar ved behov. Det skal sendast inn ein årsrapport per anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljars identitet og plassering. Tømmefrekvens i Alver kommune er 3-12 ganger i året.

Namn på bedrift: Danielsen Ungdomsskule Frekhaug AS	
Postadresse: Holtermandsvegen 2A	
Anleggsadresse: Holtermandsvegen 2A	Org. Nr: 996 678 628
Postnr/sted 5918 Frekhaug	
Kontaktperson Benedikte Norheim	E-post: duf@danielsen-skoler.no Tlf: 46697859

Fettutskiljar:	Gnr/bnr: 323/617
Adresse: Holtermandsvegen 2A	Installasjonsår:
Postnr/sted: 5918 Frekhaug	Dimensjon: 1,7m3
Plassering: Ute <input checked="" type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/>	

Tømming av fettutskiljar:					
Er minimum årleg tømning utført og tømmerapporter sendt inn til Alver kommune?					
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Viss nei, kvifor ikkje?					
Dato for tømning:	Mende fett % av våt volum	Namn på tømmeoperatør:	Dato for tømning:	Mende fett % av våt volum	Namn på tømmeoperatør:
1. 23.03.2022	12cm	Jarl-Erik			
2. 16.06.2022	8cm	Jarl-Erik			
3. 14.10.2022	7cm	Jarl-Erik			
4.					
5					
6					

Temperaturmåling							
Er minimum årleg kontrollprøve og temperaturlogg tatt og analysert?			Viss nei, kvifor ikkje? Første templogg kom tilbake uten resultat / dødt batteri				
JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>							
Resultat av kontrollprøve og temperaturlogg for driftsåret			Dato		Maks temperatur	Dato:	
			1.	13.09.2022	20	7.	
			2.			8.	
			3.			9.	
			4.			10.	
			5.			11.	
			6.			12.	

Drift og vedlikehold av fettutskiljar:	JA <input type="checkbox"/>	NEI <input type="checkbox"/>	Utført dato : 14.10.2022 Måling av fettnivå?	JA <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
Inspeksjon og tømning av fettutskiljar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarmfunksjon?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er vassnivå lågare enn utløpsrør?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er det installert fast temperaturmålar?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er det utført vurdering av overflater, sprekkdannelser etc?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Viss det ikkje er fast montert målar, kvar og korleis vert temperatur målt? Temperaturlogg lagt ut av Norva24 Vest AS		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Utslipp:


Beskriving av uhell og akutte utslipp:

Tiltak som er utført i samband med uhell og akutt utslipp:

Sted, dato:

Straume / 28.02.2023

Årsrapport fylt ut av:



på vegne av:

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug AS