VL Ø63 PE10
SP Ø160 PP S

S32

SP160PVC

S4

VL63PE

SP2

SP160PVC

S31

SP160PVC

VL63PE

S3

VL180PE

VL63PE

SP160PVC

S13

OV500BET

SP160PVC

VL Ø63 PE100 SDR11
SP Ø160 PP SN8

| Ledninger | Eksisterende |
|---|---|
| Vannledning (V) | |
| Spillvannsledning (S) | |
| Overvannsledning (O) | |

| Ledninger | Prosjektert |
|---|---|
| Vannledning (V) | |
| Spillvannsledning (S) | |
| Spillvannspumpeledning (SPL) | |
| Overvannsledning (O) | |
| Drensledning (D) | |

| Symboler | | | |
|---|---|---|---|
| Prosjektert kum | ○ | Tilknytning vann | V |
| Eksisterende kum | ○ | Tilknytning spillvann | S |
| Hydrant | ✦ | Tilknytning overvann | O |
| Bakkekran m/spindelfort og gategutt | ♦ | Grenselinje | |
| Vannkum med brannventil | ⊙ | | |
| Pumpestasjon | ▶ | | |
| Slamavskiller | ⊠ | | |

| Rev. | Beskrivelse | Endr.liste | Dato | Tegn. | Kontr. | Godkj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arbeidstegning | | 07.02.2022 | KV | AS | KV |

Bergenhus Bygg & Anlegg AS
MittEgetLokale

Original format: A1
Fag: VA
Status: Arbeidstegning
Målestokk: A1 1:50

Bygg C
Situasjonsplan
VA-tilknytning

VA-SERVICE AS

| Dato | Konstr./Tegnet | Kontrollert | Godkjent |
|---|---|---|---|
| 14.03.2023 | KV | AL | KV |

| Oppdragsnr. | Tegningsnr. | Rev. |
|---|---|---|
| 10961 | 10961-4 | 0 |

Bygg | Etasje | Fag | Bidelsnr | Type | Løpenr.

C:\Users\Kenneth\Desktop\MittEgetLokale\Nordhordaland\Bunnledningsplan.dwg – Layout: (4) – Plottet av: Kenneth, Dato: 2023.03.14 kl 8:52