

Gjennomføringsplan

| | | |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Versjonsnr. 3 | Dato 18.04.2023 | Signatur, ansv. søker <i>Magnus Selge</i> |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|------------|----------|-----------|----------|------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Eiendom / byggested | Gnr. 196 | Bnr. 30 | Festenr. | Seksj.nr. | Bygn.nr. | Kommune Alver | Adresse Leknesvegen 233 | Postnr. 5915 | Poststed Hjelmås |
|---------------------|-------------|------------|----------|-----------|----------|------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|

| Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll) | | | Foretakets navn og org.nr. | Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger | | | | Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alle fagområder i tiltaket | Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett | Tiltaks-klasse | | Søknad om rammetillatelse | Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinns søknad | Søknad om midlertidig brukstillatelse | Søknad om ferdigattest | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Søk | Ansvarlig søker | 1 | Majo eigedom as 986462929 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| pro | Arkitektur boligutforming | 1 | Mestergruppen ark 960577493 | <input type="checkbox"/> | 26.05.2021 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| pro | Arkitektur konstruksjonsikkerhet | 1 | Optimera as 967013056 | <input type="checkbox"/> | 06.05.2021 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| pro | innmåling, utstikking og grunnarbeid | 1 | Alversund Maskinstasjon as 937664044 | <input type="checkbox"/> | 29.03.2021 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| pro | Situasjonsplan, plassering | 1 | Reknes Byggjeverer LL 915354424 | <input type="checkbox"/> | 28.05.2021 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| pro | utv.stikkledning og sanitæranl i 4mannsbolig | 1 | Stendal vvs as 980626180 | <input type="checkbox"/> | 12.05.2021 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| pro | Prosjektere ventilasjon | 1 | Ventistål as 876859122 | <input type="checkbox"/> | 19.05.2021 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| utf | innmåling, utstikking og grunnarbeid | 1 | Alversund Maskinstasjon as 937664044 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25.11.2021 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| utf | utv.stikkledning og sanitæranl i 4mannsbolig | 1 | Stendal vvs as 980626180 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 02.05.2022 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| utf | tømrerarbeid inkl våtrom | 1 | Majo eigedom as 986462929 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25.11.2021 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| utf | Betongarbeid og radonsikring | 1 | Majo eigedom as 986462929 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25.11.2021 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| utf | Ventilasjon | 1 | Majo eigedom as 986462929 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25.11.2021 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| kontroll | kontroll av våtrom | 1 | Villanger & sønner as 925580376 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 18.04.2023 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| kontroll | kontroll av lufttetthet i bolig | 1 | Villanger & sønner as 925580376 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 18.04.2023 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |