



Kommunens saksnr.

20/8148

Vedlegg

G 7

Side

2 av 2

## Plan for uavhengig kontroll

<b>Ansvarlig kontrollerende</b>	<b>Foretak</b> KLEIVDAL TAKSERING AS	<b>Org.nr</b> 916271654	<b>Signatur, ansv-kontrollerende</b> 
<b>Eiendom/byggested</b>	<b>Gnr.</b> 110	<b>Bnr.</b> 3	<b>Dato</b> 07.06.2023
	<b>Festnr.</b>	<b>Seksj.nr.</b>	<b>Postnr.</b> 5955
	<b>Bygn.nr.</b>	<b>Kommune</b> 4631 ALVER	<b>Poststed</b> LINDAS
	<b>Adresse</b> SKORNESVEGEN 91		

Kontrollbeskrivelse				Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende					
Kontroll av våtrom	Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654	Tegninger som viser plassering av sluk i plan og høyde. Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet, produktsertifikat for sluk og godkjent bevis for membran.					
Kontroll av lufttetthet i bolig	Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654	Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet. Dokumentasjon/måleprotokoll av utførelse, kvalitetssikring i forbindelse med tetthetsmåling.					