

# Søknad for utslipp av oljeholdig avløpsvann (KF-571)



Referansenummer: P5DUJC

Registrert dato: 26.06.2023 09:52:43

Antall vedlegg: 4

## Tiltakshaver/eiendom

Virksomheten

Organisasjonsnummer

985321299

Firmanavn

Galteråsen 2 AS

Adresse

radøyvegen 239

Postnummer

5911

Poststed

ALVERSUND

Mobil

950 39 882

Telefon

Gnr.

137

Bnr.

759

Antall ansatte

1

Kontaktperson

Fornavn

Laila

Etternavn

Tvedt

Telefon dagtid

950 39 882

Mobil

950 39 882

E-postadresse

laila@haugland-vvs.no

Hovedvirksomhet på adressen

Bilverksted

Annen virksomhet på adressen

Søker/foretak

Søker/foretak
Bedriftens navn Straume rør As
Adresse Austefjordvegen 194
Postnummer 5379
Poststed STEINSLANDS
E-postadresse seh@straumegruppen.no
Telefon 99129606
Kontaktperson
Fornavn Svein-Erik
Etternavn Helgheim
E-postadresse seh@straumegruppen.no
Telefon 99129606

## Saksopplysninger

Saken gjelder

- Nyetablering  
 Utvidelse  
 Ombygging  
 Uendret virksomhet

Vannforbruk totalt

Vannforbruk totalt for virksomheten (m<sup>3</sup>/år)

200

Anslått

Måler avlest

Vannforbruk oljeholdig avløpsvann

Vannforbruk totalt for virksomheten (m<sup>3</sup>/år)

20

Anslått

Måler avlest

Type væske og avfettingsmiddel	Leverandør/fabrikat	Volum pr. år
xtrimme Vannbasert	Wuhrt	20

Tegninger som er vedlagt

- Kart over aktuelt område
- Situasjonsplan
- Tegning av ønsket olje- og bensinutskiller
- Prøvetakingskum

## Utslippsmottak

Avløpsvannet er ført til

- Kommunal ledning
- Gjennom egen ledning

Avløpsvannet er ført til

- Vassdrag
- Sjøområde
- Grunnen

## Omfanget av det oljeforurensende utslippet

Merk: Dersom motorvask eller fjerning av rustbeskyttelse foregår på en innendørs vaskeplass, der det også er foretatt utvendig vask av rullende materiell, skal du bare føre dette opp under rubrikken "Motorvask" eller "Fjerning av rustbeskyttelse".

Utvendig vask av rullende materiell

Utendørs vaskeplasser (antall)

0

Størrelse

0

Innendørs vaskeplasser (antall)

0

Størrelse

0

Motorvask (antall)

0

Størrelse

0

Fjerning av rustbeskyttelse (antall)

0

Størrelse

0

Servicehall, smørehall (antall)

1

Størrelse

520

Annen oljeforurensende virksomhet (beskriv)

0

Annen virksomhet (antall)

0

Størrelse

## Avfallshåndteringen

Navn på firma som henter avfallet

Ragn sells

Type avfall (spillolje, brukte rensed, utskilt olje og sand/slam)	Disponeringsmåte for oljeavfall	Navn på firma	Tømming (antall pr år)	Mengde (per tømming)
Spillolje, refusjonsberettiget	0	Fixbi	1	1,562
Kompleks	0	Fixbi	1	4020
Organisk løsemidler uten halo	0	Fixbil	1	0,285
Spraybokser	0	Fixbil	1	0,032

## Vedlagt dokumentliste

Va-skisse.pdf

A-10 10 Situasjonsplan.pdf

Oljeutskiller monteringsinstruks prøvetakings kum.pdf

Oljeutskiller monteringsinstruks.pdf