

Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

| Søknaden gjelder | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------|----------|-------------|-------------|----------|---------|
| Eiendom/ byggested | Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Bolignr. | Kommune |
| | 43 | 19 | | | | | Alver |
| | Adresse | | | | Postnr. | Poststed | |
| | Sævråsvegen 367 | | | | 5957 | Myking | |

| Ferdigattest | |
|---|---|
| Tilfredsstillert tiltaket kravene til ferdigattest? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor. |
| Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager: | Dato |
| Type arbeider | |
| Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen: | Dato |

| Oppdatert dokumentasjon | |
|---|---|
| Er det foretatt ikke søknadspliktige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen? | |
| <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei | Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført. |

| Sluttrapport for avfall | | |
|--|--------------------|----------------------|
| Sluttrapport av | Dato 19.09.2022 | vedlegges søknaden |
| | | Vedlegg nr. K - 1 |
| Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart. | | |

| Varmesystem | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Energiforsyning | | Varmefordeling | |
| <input type="checkbox"/> Elektrisitet | <input type="checkbox"/> Sol | <input type="checkbox"/> Vannbåren gulvarme | <input checked="" type="checkbox"/> Ikke relevant |
| <input type="checkbox"/> Biobrensel | <input type="checkbox"/> Gass | <input type="checkbox"/> Vannbåren radioator | <input type="checkbox"/> Kamin/ovn/peis |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - luft | <input type="checkbox"/> Olje/parafin | <input type="checkbox"/> Elektriske varmekabler | <input type="checkbox"/> Annet |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø | <input type="checkbox"/> Annet | <input type="checkbox"/> Elektriske panelovner | |
| <input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme | | | |

| Erklæring | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier |

| Vedlegg | | | | |
|---|--------|---------------|-------------------------------------|--|
| Beskrivelse av vedlegg | Gruppe | Nr. fra – til | Ikke relevant | |
| Situasjonsplan, avkjøringsplan | D | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Tegninger, plan, snitt, fasade | E | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Redegjørelser/kart | F | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Gjennomføringsplan | G | 1 - 1 | <input type="checkbox"/> | |
| Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse | K | 1 - 1 | <input type="checkbox"/> | |
| Boligspesifikasjon i matrikkelen | H | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Uttalelser fra andre offentlige myndigheter | I | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Andre vedlegg | Q | 1 - 4 | <input type="checkbox"/> | |

| Underskrifter | | | | | |
|---|---------|--------------|---|---------|--------------|
| Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1) | | | Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl 20-4) | | |
| Foretak Ing Asbjørn Danielsen AS | | | Navn | | |
| Kontaktperson | Telefon | Mobiltelefon | Kontaktperson | Telefon | Mobiltelefon |
| Kjetil Tøsse | | 91730364 | | | |
| E-post kjetil@asdaniel.no | | | E-post | | |
| Dato 11.07.2023 | | | Dato | | |
| Underskrift | | | Underskrift | | |
| Gjentas med blokkbokstaver Kjetil Tøsse | | | Gjentas med blokkbokstaver | | |