

| Kunde | Fra |
|---|--|
| 73099 - Øyvind Stormark Haukedalsbotn 57 Haukedalsbotn 57 5119 ULSET | Biovac Environmental Technology AS Jeksleveien 59 2016 Frogner Org. nr.: 985660492 Avdeling: Miljøteknik Vest E-post: Service@biovac.no |

| Ordre/dato | Arbeidssted | Kontakt |
|--|--|----------|
| Ordrenr.: 11403944 Dato: 09.08.2023 Servicerepresent... Jørund Brakstad Kontrakt: 3146 - Øyvind Stormark -... | Blombakken 1 Blombakken 1 5911 ALVERSUND | 98295560 |

| Installasjonssted/utstyr |
|---|
| Navn: 30483 - Biovac FD 5N GRP m/SBR Controller til Øyvind Stormark |

| Generell informasjon | |
|-------------------------------|---|
| Ferdigdato: 13.08.2023 | Prioritet: Normal |
| Fakturastatus: Ikke fakturert | Ordrekategori: Montasje |
| Fakturatype: Regning | Kommunetilhørighet: 4631 - Alver Kommune |
| Pris: | Anleggstype: 2368 Biovac FD 5N GRP m/SBR Controller |
| | Gårds og bruks num... 502/29 |

| Utført av |
|-----------------|
| Jørund Brakstad |

| Tid/annet | | | |
|----------------------------------|-------|------------|---------------|
| Lønnsart | Timer | Km | Produktgruppe |
| 99904301 - Arbeidstimer, service | | 2,5 | 8 - 8 |
| Totalt: | | 2,5 | 0 |

*) Ikke med i summering

| Materiell | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--------|-------|---------------|--|
| Varenr. | Beskrivelse | Antall | Enhet | Produktgruppe | |
| 49299136 | PE slange Blå 10x8mm | 2 | Mete | 8 - 8 | |
| 49299149 | Slange pvc klar 13mm (50mtr) | 5 | Mete | 8 - 8 | |
| 49299157 | PE slange Rød 10x8mm (50 mtr) | 2 | Mete | 8 - 8 | |
| 50702852 | SMC Rett koppling 10mm | 2 | Stk | 8 - 8 | |
| 62112031 | Skjøtestykke for 8mm slange | 4 | Stk | 8 - 8 | |
| 99902101 | Oppstart og opplæring 5N | 1 | Stk | | |

Monteringsrapport 2021

| Beskrivelse | Verdi | Info |
|--|------------|--|
| Er serienummer på anlegget lagt inn i HM? | Utført | |
| Er Serienummer styreenhet lagt inn i HM | Utført | |
| Er GPS koordinater lagt inn på utstyret. | Utført | |
| Er bilde av anlegget lagt inn i HM? | Utført | |
| Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst? | Ja | |
| Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget? | Nei | |
| Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt? | Ja | |
| Er anlegget ferdig montert og i drift? | Ja | |
| Opplæring gitt kunde? | Ja | |
| Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil | | Skap er montert ca 3,5m fra tank. Ekstra tid er for montering av skap/forlenging av slanger. |
| Første servicedato | 01.03.2024 | |

13.08.2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'B' with a horizontal line extending to the right.

Jørund Brakstad