

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarelig kontrollerende	Foretak Kepla AS	Org.nr 983792685	Versjonsnr. 1	Dato 15.08.2023	Signatur, ansv.kontrollerende <i>Terje Stanbakk</i>				
Eiendom/byggested	Gnr. 137	Bnr. 185	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Alver	Adresse Kubbaleitet	Postnr. 5916	Poststed ISDALSTØ

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarelig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
PRO Konstruksjonssikkerhet	Node Rådgivende Ingeniører AS Org. nr. 919853557	Premissdokument sjekklister tegninger sjekklister beregninger	02.06.2023			
PRO Geoteknikk	Node Rådgivende Ingeniører AS Org. nr. 919853557	Premissdokument sjekklister	05.06.2023			
UTF Konstruksjonssikkerhet	H.Sandvik AS 989482920	Sjekklister betongarbeid	16.05.2023			

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarelig kontrollerende	Foretak Kepla AS	Org.nr 983792685	Versjonsnr. 1	Dato 15.08.2023	Signatur, ansv. kontrollerende				
Eiendom/byggested	Gnr. 137	Bnr. 185	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Alver	Adresse Kubbaleitet	Postnr. 5916	Poststed ISDALSTØ

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarelig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
UTF Konstruksjonssikkerhet	Vevle Mek verksted AS 986303278	Sjekkliстер stålarbeid	31.05.2023			
UTF Konstruksjonssikkerhet	Åsane Byggmesterforretning AS Org.nr. 962116663	Sjekkliстер tømrerarbeid	15.08.2023			