

Kommunens saksnr.
23/4240



Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

| Søknaden gjelder | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|----------|-------------|-------------|----------|---------|
| Eiendom/ byggested | Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Bolignr. | Kommune |
| | 323 | 79 | 0 | 0 | | | ALVER |
| Adresse | | | | Postnr. | Poststed | | |
| Paktarmyrhaugen 2 | | | | 5918 | FREKHAUG | | |

| Ferdigattest | |
|---|---|
| Tilfredsstillert tiltaket kravene til ferdigattest? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor. |
| Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager: | Dato |
| Type arbeider | |
| Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen: | Dato |

| Oppdatert dokumentasjon | |
|--|---|
| Er det foretatt ikke søknadpliktige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen? | |
| <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei | Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført. |

| Sluttrapport for avfall | | |
|--|------|--------------------|
| Sluttrapport av | Dato | vedlegges søknaden |
| Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart. | | Vedlegg nr. K - |

| Varmesystem | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|---------------|
| Energiforsyning | | Varmefordeling | | Ikke relevant |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrisitet | <input type="checkbox"/> Sol | <input type="checkbox"/> Vannbåren gulvvarme | <input type="checkbox"/> Luftoppvarming | |
| <input type="checkbox"/> Biobrensel | <input type="checkbox"/> Gass | <input type="checkbox"/> Vannbåren radioator | <input type="checkbox"/> Kamin/ovn/peis | |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - luft | <input type="checkbox"/> Olje/parafin | <input type="checkbox"/> Elektriske varmekabler | <input type="checkbox"/> Annet | |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø | <input type="checkbox"/> Annet | <input type="checkbox"/> Elektriske panelovner | | |
| <input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme | | | | |

| Erklæring | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggeverkets eier |

| Vedlegg | | | |
|---|--------|---------------|--------------------------|
| Beskrivelse av vedlegg | Gruppe | Nr. fra – til | Ikke relevant |
| Situasjonsplan, avkjøringsplan | D | - | <input type="checkbox"/> |
| Tegninger, plan, snitt, fasade | E | - | <input type="checkbox"/> |
| Redegjørelser/kart | F | - | <input type="checkbox"/> |
| Gjennomføringsplan | G | - | <input type="checkbox"/> |
| Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse | K | - | <input type="checkbox"/> |
| Boligspesifikasjon i matrikkelen | H | - | <input type="checkbox"/> |
| Uttalelser fra andre offentlige myndigheter | I | - | <input type="checkbox"/> |
| Andre vedlegg | Q | - | <input type="checkbox"/> |

| Underskrifter | |
|---|---|
| Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1) | Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl 20-4) |
| Foretak | Navn Siri Erstad |
| Organisasjonsnummer | Organisasjonsnummer |
| Kontaktperson | Kontaktperson Siri Erstad |
| Telefon | Telefon +47 91188376 |
| Mobiltelefon | Mobiltelefon |
| E-post | E-post sirierstad@gmail.com |
| Dato | Dato 14/11-2023 |
| Underskrift | Underskrift Siri Erstad |
| Gjentas med blokkbokstaver | Gjentas med blokkbokstaver SIRI ERSTAD |