

Ordreoversikt



Kunde	Fra		
92197 - Bent Arne Rognaldsen Kvalvånesvegen 681 Kvalvånesvegen 681 5956 HUNDVIN	Biovac Environmental Technology AS Farexvegen 19 2016 Frogner Org. nr.: 985660492	Avdeling: E-post:	Miljøteknik Vest Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11246635 Ordrenavn: o-22435-prd Dato: 20. januar 2020 Servicerepresent... Jørund Brakstad	Hundvinsvegen 1 Hordaland 5956 HUNDVIN 1263 - Lindås kommune	924 63 946 92463946

Installasjonssted/utstyr
Navn: 22435 - FD 10N GRP til Bent Arne Rognaldsen

Generell informasjon			
Startdato:	20.01.2020 11:50	Prioritet:	Normal
Ferdigdato:	20.01.2020 11:52	Ordrekategori:	Montasje
Fakturastatus:	Ikke fakturert	Kommunetilhørighet :	1263 - Lindås kommun
Fakturatype:	Regning	Anleggstype:	773 BIOVAC FD 10N GRP
Pris:		Gårds og bruks num...	

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
20.01.2020	773 BIOVAC FD 10N GRP	8 - 8

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99902103	Oppstart og opplæring 10N	1	Stk	8 - 8

Monteringsrapport.

Beskrivelse	Verdi	Info
Serienummer Styreskap	0918-0751-006	
Serienummer anlegget	0	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Nei	Matepumpe manglet i leveranse.
Dersom nei, hvem er ansvarlig for feilen?	Biovac	
Dersom feil forårsaket av kunde/entreprenør. Er kunde informert om feil og kostnader vedr. dette?	Nei	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ja	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil		
Første servicedato		

20.01.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JB' or similar, enclosed within a large, loopy oval stroke.

Jørund Brakstad