



Kommunens saksnr.	Vedlegg	Side
	G	av

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak	Org.nr	Versjonsnr.	Dato	Signatur, ansv. kontrollerende				
	Byggmester Jan Frode Larsen AS	888692142	1	15.12.15	<i>Jan Frode Larsen</i>				
Eiendom/byggested	Gnr.	Bnr.	Festent.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Adresse	Postnr.	Poststed
	214	227				LINDÅS	Fyllingsnesvegen 110	5913	EIKANGERVÅG

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
PRO: Påstøp, tettesjikt (membran) og slukplassering (fall til sluk).	Malmö og Uglestad Eiendomsservice AS, org. nr. 989361112	Rutine for kvalitetssikring innen kontrollområdet. Dokumentasjon for utført kvalitetssikring innen kontrollområdet. Produksjonsunderlag for plassering av sluk (plan og høyde). Spesifikasjon av membran, slukmansjett og sluk.	26.02.16	Kun mottatt tegninger herav plan og våtromsdetaljer. Mangler dokumentasjon.	03.03.16	06.04.16
UTF: Påstøp, tettesjikt (membran) og fall til sluk.	Fargehuset Villanger AS, org. nr. 972090387	Rutine for kvalitetssikring innen kontrollområdet. Dokumentasjon for utført kvalitetssikring innen kontrollområdet. Produksjonsunderlag for plassering av sluk (plan og høyde). Spesifikasjon av membran/belegg og sluk. Produsentbekreftelse for samvirke mellom produktene som system for membran/belegg og sluk. Produksjonsunderlag for arbeid med våtromsbelegg.	01.03.16	Kun mottatt dokumentasjon for utført kvalitetssikring (sjekklister) innen kontrollområdet. Mangler dokumentasjon. Det er ikke samsvar mellom det som er prosjektert og utførelsen.	03.03.2016	06.04.2016