



TILBAKEMELDING OM UTFØRT ARBEID

Skjemaet skal sendast straks etter at avløpsleidningen/avløpsanlegget er utbetra til: postmottak@lindas.kommune.no eller til Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø.

ArkivsakID: 16/1037
Gbnr: 56/1
Adresse: Kvalvågnesvegen 19, 5956 Hundvin
Tiltak: Lekkasje i slamavskiljaren må tettast/evt. må slamavskiljaren utskiftast
Eigar/styrar/festar: Åse Hundvin, Skornesvegen 60, 5955 Lindås

Skal fyllast ut av eigaren av anlegg/leidning:

<p>Kort utgreiing om arbeidet:</p> <p>Gamal slamavskiljar er fjerna, ny slamavskiljar er montert, 4 m³.</p>	
<p>Arbeidet er utført av:</p> <p>Godtfred Syslak og Leif Trøland</p>	
<p>Stad og dato:</p> <p>Hundvin 20/5-16</p>	<p>Underskrift:</p> <p>Asheim d.d.s Leif Trøland.</p>