

Sjekkliste og bekreftelse på utført kontroll av ildstedsmontering

0/22651

Eiendommens adresse LANGHEIANE 26	Gnr	Bnr	Tlf 97 056315
Eier	Montør		
Navn: TRODE JARLAND	Navn: J.Skru Montasje As		
Adresse: LANGHEIANE 26	Adresse: Vallahøgda 8 A		
Postnr og Poststed: 5914 ISDALSTØ	Postnr og Poststed: 5227 Nesttun		
Ildstedets type og fabrikkat DOURE 2175	Effekt i kw 11	Brenseltype VED	
Skorsteinstype (eks. tegl, type elementskorstein) JØTUL NUI KOMBİ	Dimensjon i cm ² Ø 15	Antall ildsteder på skorsteinen 1	
Installasjonen kontrollert av JØRGEN SURUGSTAD	Adresse	Postnr	Poststed

FØLGENDE BLE KONTROLLERT AV MONTØR UNDER INSTALLASJON

Kontrollpunkt

	OK	Ikke OK
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avstanden til brannmur kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avstanden til brennbart materiale kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avstanden til tak kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det plate under og foran ildstedet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tåler gulvet vekten av ildsted med omramming?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det feiemuligheter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinprodusentens anvisninger?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisning på byggeplass?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Installert: ISDALSTØ 30/6-15 <i>Forje S</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sted Dato Montørens signatur		

KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

Utfyllt sjekkliste

OK Ikke OK

Visuell kontroll

Annet

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

ISDALSTØ

30/6-14

Forje S

Sted

Dato

Kontrollens signatur

Sørg for at denne siden blir utfyllt, og oppbevar denne sammen med bruks og monteringsanvisning. Dette skal fremvises ved brannsyn. Det er et verdipapir for boligen.

Sjekkliste og bekreftelse på utført kontroll av stålpipemontering

Eiendommens adresse LANGHEIANE 26		Gnr	Bnr	Tlf 97056315
Eier		Montør		
Navn: TRUDE JARLAND		Navn: J.Skru Montasje As		
Adresse: LANGHEIANE 26		Adresse : Vallahøgda 8 a		
Postnr og Poststed: 5914 ISDALSTØ		Postnr og Poststed: 5227 Nesttun		
Ildstedets type og fabrikat DOVRE 2175		Brenseltype VED		
Skorsteinstype og fabrikat JØTUL NVI KOMBI		Skorsteinens diameter Ø15	Antall ildsteder på skorsteinen 1	
Installasjonen kontrollert av JØRGEN SKRUGSTAD	Adresse	Postnr	Poststed	

FØLGENDE BLE KONTROLLERT AV MONTØR UNDER INSTALLASJON

Kontrollpunkt

	OK	Ikke OK
Er skorsteinen montert etter monteringsanvisning?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er avstanden til brennbart materiale kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er høyde over tak kontrollert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det feiemuligheter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finnes produkt dokumentasjon med monteringsanvisning på byggeplass?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ISDALSTØ BERG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sted		
Dato		
Montørens signatur		

KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

Utfylt sjekkliste	OK	Ikke OK	
Visuell kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Annet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

ISDALSTØ	30/6-15	Jørgen S
Sted	Dato	Kontrollens signatur

Sørg for at denne siden blir utfylt, og oppbevar denne sammen med bruks og monteringsanvisning. Dette skal fremvises ved brannsyn. Det er et verdipapir for boligen.