



- Avløp felles
- Drenseløding
- Overvann
- Pumpeløding spillvann
- Pumpeløding vann
- Spillvann
- Vannledning
- Varmledning

- Udeleiert grenser
- Teteregnfilie grense
- Konstruert grensepunkt
- Bolig
- Bustad m/leilighet
- Vanningshus
- Storre bustader

- Hytteløsehus
- Garasjefelhus
- Industriløse
- Andre bygg

- TRINNFRI ADKOMST
- 3M "FALL FRA HUS"
- NYTT TILTAK BOLIG
- GÅRDSPASS
- SKRÅTT TERRENG

REV.	DATO	REVISJON	KONTROLL
A	18.12.15	Senket og endret hus og garasje plassering - LH	T.A.
B	23.02.16	Byttet hustype, endret hus og garasje plassering - LH	T.A.
B	05.09.16	Endret høyder etter fell fra oppmåler (avvik på 2m) - LH	A.

ÅLVSBYHUS

PROSJEKT: Enebolig NC 101R27 (BLAMANN)

BYGGHERR: Maria Teresa Nunes

BYGGEFELLES: Vabø

TEGNING: Situasjonsplan

Mål i parentes (00,00) er grunnmursmål

HUVEDKONTOR
STÅVERKSVEGEN
S.942 81 ÅLVSBYN
TEL. 0929 - 152 00

KONTROLL: Tom A
DATO: 20.08.15
TEGN: Line H
DATO: 08.05.15

BVA: 116+36+6 = 158	GNR: 102
BRA: 133	B.NR: 133
TOMT: 1239 m ²	MÅL: 1:500
PROSENT: 12.7%	REV:
SÅKSNR: 41355	



Lindås kommune
VVA avdeling



Dato: 2016.03.03
Sign: Ibru
Målestokk: 1:500

Beliggenhet og høyder må oppfattes som orienterende.