

**Slamtøming
Køyreseddel, Lindås kommune**

GPS (ved avtale):

Autonr: _____

Avvik: ± _____ m

Mottakar: TØNDER KNUT ADELSTEN**Adr. 1:** TOTLANDSVEGEN 558**Adr. 2:** _____**Stad:** 5226 NESTTUN**Ref. / tlf:** 55947869/ 93082316**Heimelsh.:** _____**Eigedomsadr.:** KVALVÅGNESVEGEN 340**Gnr/Bnr/Fnr/Snr:** 85/21/0/0**Bygningsnr:** 176226498**Sone:** _____**Pl.:** _____**Avstand frå veg til tank:** 50 m **Plassering av tank kode:** E10**Samla våtvolum, omlag:** 4 m³ **Frekvens:** 0 **Tal på kammer:** 3**Materiale:** Plast Betong **Utslepp til:** Grunnen Sandfilter Sjø Vatn/bekk Komm. l. Tett tank **Anleggstype** Slamavsk. Gråvann Tett anl Renseanl Pumpekum Synkekum Anna/ukjent

Siste reg. oppdrag:

* Ekstra: 20.06.2014 11:35:46 - '9-Liten slamsuger 4WD' / 'Frode Birkeland'

Merknad / manglar:

TOM BIL RYGG BORT ORDINER AVANNINGSBIL KAN BRUKES TANK LIGG PÅ BAKSIDA AV Huset

Type oppdrag: Ordinær tøming: Ekstratøming: **Tanken funnen i orden:** **Manglar:** **Tank ikkje påvist (PPP) DAL SØYRA**

Tlf. 57 78 11 70 Fax 57 78 11 71, Vakt 970 10092

birkeland@septik24.no - www.septik24.no

Org.nr. NO 971 057 440 MVA

Tilleggsopplysningar: _____**Avviksskjema:****Avvik nr:** _____ **Dato:** ____ / ____ -16

Hending/skade på: Person ____ Gjenstand ____ Miljø ____ Anna ____

Avviksskjema utfylt/levert ____ Merknad bakside ____

Utførast innan: 18.06.2014**Bil:** Avd 9**Tømar:** _____**Dato:** ____ / ____ -16**Kl:** _____

: