

# Rapport over manglar

ID	Innr	Gnr/Bnr	Namn	Adresse (E: = eigedomsadr)	Postnr/Stad	Type tank	Merknad	Mangel
<b>Lindås kommune</b>				<b>Kommunar: 'Lindås kommune'</b>				
				<b>Med følgende manglar: 'Eldre registreringar' 'Mgl. dykk utløp' 'Lågt nivå (endra 2016)' 'Høgt nivå (endra 2016)' 'Andre</b>				
75639	155/16/0/0(		Skare Sigmund Atle	Lurevegen 628	5912 SEIM	SLM	Anlegg: (BETONGHUS) Oppdrag: Framandelement i tanken	Framandelement i tanken
75722	156/25/0/0(		Håland Susanne	Lurevegen 352	5912 SEIM	SLM	Anlegg: 19.09.16 mye våtservietter i tanken, kunde har fått beskjed Oppdrag: Framandelement i tanken: mye våtservietter i tanken	Framandelement i tanken
75729	156/35/0/0(		Stusdal Arne	Lurevegen 356	5912 SEIM	SLM	Anlegg: Felles med seddel 2092 Oppdrag: Lause skiljevegger	Lause skiljevegger
75730	156/36/0/0(		Lie Johannes	Lurevegen 358 B	5912 SEIM	SLM	Anlegg: Felles med seddel 2091 Oppdrag: Lause skiljevegger	Lause skiljevegger
75878	159/1/0/0(0)		Pedersen Harald	Elsåsvegen 178	5912 SEIM	SLM	Anlegg: HUS 1 felles med 2088 Oppdrag: Andre manglar: ekstremt mye våtservietter i tank. snakket med eier om dette..	Andre manglar
75883	159/1/0/0(0)		Pedersen Harald	Elsåsvegen 178	5912 SEIM	SLM	Anlegg: felles med seddel 2087 Oppdrag: Andre manglar: ekstremt mye våtservietter i tank. snakket med eier om dette... Framandelement i tanken	Andre manglar
76004	161/5/0/0(0)		Monstad Gjermund	Elvavegen 17 A	5918 FREKHAUG	SLM		Lågt nivå (endra 2016)
76337	170/3/0/0(0)		Vatne Ranveig	Vatne 43	5912 SEIM	SLM	Anlegg: HUS 1 Oppdrag: Mgl. dykk utløp	Mgl. dykk utløp
76447	172/76/0/0(		Hjelmtveit Sonja	Seimsleitet 127	5912 SEIM	SLM	Oppdrag: Lågt nivå	Lågt nivå (endra 2016)
76618	176/4/0/0(0)		Nesse Trygve	Seimsstranda 388	5912 SEIM	SLM	Oppdrag: Lågt nivå	Lågt nivå (endra 2016)
76760	185/3/0/0(0)		Dale Jan Morten	Isdal 69	5916 ISDALSTØ	SLM	Oppdrag: Lågt nivå	Lågt nivå (endra 2016)
76762	185/5/0/0(0)		Haugland Reidun Dale	Radøyvegen 2610	5937 BØVÅGEN	SLM	Oppdrag: Lause skiljevegger	Lause skiljevegger
76763	185/6/0/0(0)		Isdal Inger Rogne	Isdal 73	5916 ISDALSTØ	SLM	Anlegg: 2 HUS Oppdrag: Mgl. dykk utløp	Mgl. dykk utløp
76785	185/138/0/0		Pedersen Raymond	Isdal 9	5916 ISDALSTØ	SLM	Anlegg: (tanklokk oppi dagen, ved siden av veien, nedom hekkbusker, skiferhelle over Oppdrag: Lause skiljevegger	Lause skiljevegger
76883	189/5/0/0(0)		Mjøs Karin Marie	Gjervika 7	5914 ISDALSTØ	SLM	Oppdrag: Lågt nivå	Lågt nivå (endra 2016)
76929	191/1/0/0(0)		Hovden Frode	Sjosidevegen 164	5914 ISDALSTØ	SLM	Anlegg: 2/4-08 tømmer fra gamleveien. Oppdrag: Mgl. dykk utløp	Mgl. dykk utløp
175939	191/25/0/0(		Liseth Edgar	Sjosidevegen 190	5914 ISDALSTØ	SLM	Anlegg: Reg.hytte Oppdrag: Lågt nivå	Lågt nivå (endra 2016)
100210	200/5/0/0(0)		Henanger Camilla	Kleivdalsvegen 290	5915 HJELMÅS	SLM	Anlegg: Ring Bjarte dagen før tømning. Oppdrag: Andre manglar; topp av tank er kollapset	Andre manglar

**Tal på avskiljarar med mangel i Lindås kommune: 18**