

# Verneprotokoll

Avviksrapport verne- og miljørunde

<b>Prosjekt:</b> 20174 Mongstad industriområde VA	<b>Rapport nr:</b> 005
<b>Deltakere:</b> Yngvar Eliassen, Thore-Henrik Fredriksen, Knut Espetvedt, Arne Helgesen	<b>Dato:</b> 07.11.16
<b>Distribusjon:</b> Deltaker	<b>Neste verne- og miljørunde:</b> 21.11.16

## STOPP FARLIGE FORHOLD OG HANDLINGER FØR DET SKJER ULYKKER!

Nr.	Sak	OK	Avvik	Nr.	Sak	OK	Avvik
1	Byggeplass, riggområdet	x		14	Adkomster / Gangveier	x	
2	Spisebrakker, lumpebrakke, kontor	x		15	Sertifikater personell / Utstyr	x	
3	Personlig verneutstyr, supplerende utstyr	x		16	Omgivelser, støy, støv, uslipp	x	
4	Beredskapsutstyr	-		17	Kabler, strømuttak	x	
5	Lagring av gass og brannfarlige varer, fyring	-		18	Løfteredskap	x	
6	Beredskap førstehjelp, brann, ytre miljø	x		19	Plassering av dieseltanker	x	
7	Orden, ryddighet, avfallshåndtering	x		20	Oljelekkasje maskiner, utstyr	x	
8	Grøfter og byggegroper	x		21	Tiltak ved utslipp til vann	-	
9	Rømmingsveier	-		22	Øvrige miljøtiltak	-	
10	Belysning	-		23	Verksted, oljecontainer	x	
11	Varslingsplan / Skilting	x		24	Dieselforbruk / Strømforbruk	x	
12	Oppbevaring av sprengstoff	-		25	Fungerer korrigerende tiltak?	x	
13	Stoffkartotek, datablad	-		26	Mannskapslister	x	

Ulykker/nestenulykker/rapport om farlige arbeidsforhold (siden forrige verne- og miljørunde)

Nr.	Avvik/tiltak:	Ansvarlig/ tidsfrist	Utført dato/sign

Kommentar:

Verne- og miljørunde er gjennomført:

Sign. YE

Sign. (verneombud)