

Bestilling:

**Setelnr: 1153**

AnleggID: 73174

Utskrift: bijb - 25.04.14 09:47

# Slamtøming Køyreseddel, Lindås kommune

GPS (ved avtale):

Autonr: \_\_\_\_\_

Avvik: ± \_\_\_\_\_ m

**Mottakar:** SYSLAK ODDBJØRN

Adr. 1: SKORNESVEGEN 49

Adr. 2:

Stad: 5955 LINDÅS

Ref. / tlf: 94156433

**Heimelsh.:**

**Eigedomsadr.:** SKORNESVEGEN 49

Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 110/6/0/0

Bygningsnr: 176232765

Sone:

Pl.:

Avstand frå veg til tank: 10 m Plassering av tank kode: 60

Samla våtvolum, omlag: 4 m<sup>3</sup> Frekvens: 0 Tal på kammer: 1

**Materiale:** Plast  Betong

**Utslepp til:** Grunnen  Sandfilter  Sjø  Vatn/bekk  Komm. l.  Tett tank

**Anleggstype** Slamavsk.  Gråvann  Tett anl  Renseanl  Pumpekum  Synkekum  Anna/ukjent

Siste reg. oppdrag:

## **Merknad / manglar:**

NYTT RENSANNLEGG BIOAK. JBT KAN TØMME DETTE ANNLEGGET PÅ BESTILLING FRÅ KUNDE ELLER SERVICEFIRMA. TILKOMST MED SLAMBIL ER OK.

**Type oppdrag:** Ordinær tøming:  Ekstratøming:

Tanken funnen i orden:  Manglar:  Tank ikkje påvist (TIP):

**Tilleggsopplysningar:**

**Johny Birkeland Transport AS**

5960 DALSØYRA

Tlf. 57 78 11 70 Fax 57 78 11 71, Vakt 970 10092

birkeland@septik24.no - www.septik24.no

Org.nr. NO 971 057 440 MVA

Avviksskjema:

Avvik nr: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ -14

Hending/skade på: Person \_\_\_ Gjenstand \_\_\_ Miljø \_\_\_ Anna \_\_\_

Avviksskjema utfylt/levert \_\_\_ Merknad bakside \_\_\_

Utførast innan: 25.04.2014

Bil: - Tømar: \_\_\_\_\_ Dato: / -14 Kl: :