

# TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Kommune: LINDÅS

<b>Bedriftens navn:</b> psw Technology AS	<b>Adresse:</b> storemyra 251
<b>Fettutskillerennummer:</b> G: 127 / B: 117	<b>Kontaktperson ved bedriften:</b> Kjetil Fjellanger

<b>Tømmefrekvens:</b> <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens .....	
<b>Frityrfett:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Brukes ikke <input type="checkbox"/> Leveres til ..... <input type="checkbox"/> Kastes	
<b>Driftsjournal ajourført:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Skrevet ny driftsjournal:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Rengjøring:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Fettutskilleren er rengjort <input type="checkbox"/> anbefaler rens av utløp <input type="checkbox"/> Undersøkt utløp <input type="checkbox"/> Rengjort utløp	
<b>Prøvetaking:</b> <input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum <input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum Vannprøve levert .....	
<b>Vann:</b> <input type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	<b>Fylt opp med kaldt vann:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input type="checkbox"/> Kunden

<b>Eventuelle anmerkninger som må utbedres:</b>

<b>Tømmefirma:</b>			
<b>Dato:</b> 6/9-2016	<b>Sign. tømmeoperatør:</b> Christoffer Natland	<b>Dato:</b>	<b>Sign. kunde:</b>

4778 Unigrafisk