


Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak Villanger & Sønner	Org.nr 925 580 376	Versjonsnr. 1	Dato 16.01.17	Signatur, ansv. kontrollerende 				
Eiendom / byggested	Gnr. 137	Bnr. 785	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Kommune Lindås	Adresse Nedre Mangerbua	Postnr. 5911	Poststed Alversund

Kontrollbeskrivelse

Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Kontroll av lufttetthet	Villanger&sønner as 9.	protokoll av tetthetsmåling				
kontroll av våtrom	Villanger&sønner as 9.	tegn, produktsetifikat og membr				