



### TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

<b>Bedriftens navn:</b> Gomanns Rognaldsen AS	<b>Adresse:</b> Veråsvegen 234
<b>Fettskillenummer:</b>	<b>Bedriftens kontaktperson:</b>

<b>Tømmefrekvens:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens .....
<b>Frityrfett:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Brukes ikke	<input type="checkbox"/> Leveres til ..... <input type="checkbox"/> Kastes
<b>Driftsjournal ajourført:</b>	<b>Skrevet ny driftsjournal</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Prøvetaking</b>	
<input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum
Vannprøve levert .....	
<b>Vann:</b>	<b>Fyllt opp med kaldt vann:</b>
<input type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	<input type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input checked="" type="checkbox"/> Kunden

**Eventuelle anmerkninger som må utbedres:**

4 m<sup>3</sup>

<b>Tømmefirma</b>			
Frantzefoss			
<b>Dato</b>	<b>Signatur tømmeoperatør</b>	<b>Dato</b>	<b>Signatur bedrift</b>
25.07.16	Vil Flomney	25.07.16	Tom Hansen