

Gjennomføringsplan

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| Versjonsnr. 4 | Dato 14.03.2017 | Signatur, ansv. søker <i>Magnus Selby</i> | | | | | | | |
| Eiendom / byggested | Gnr. 137 | Bnr. 746 | Festenr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Kommune Lindås | Adresse Mangerbua nedre | Røstnr. 5911 | Poststed Alversund |

| Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) | | | Foretakets navn og org.nr. | Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger | | | | Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet |
|---|---|--------------------|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------------|--|
| Alle fagområder i tiltaket | Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett | Tiltaks- klasse | | Søknad om ramme- tillatelse | Søknad om igangsettings- tillatelse/ett- trinns søknad | Søknad om midlertidig brukstillatelse | Søknad om ferdigattest | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Søker | Ansvarlig søker | 1 | Majo eigedom as 986462929 | <input type="checkbox"/> | 02.12.1 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 140317 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tegn/prosjekter. | pro av tømrerarb og våtrom herunder bet | 1 | Boligpartner as 967524514 | <input type="checkbox"/> | 02.10.1 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tegn/prosjekter. | pro av ventilasjon | 1 | Boligpartner as 967524514 | <input type="checkbox"/> | 02.10.1 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tegn/prosjekter. | pro av estetisk utf og innv planløsn | 1 | Boligpartner as 967524514 | <input type="checkbox"/> | 02.10.1 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rørlegger pro | sanitæranl m utv stikkledn + gulvv m var | 1 | Lindås rør & sanitær as 935 347 9 | <input type="checkbox"/> | 28.11.1 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rørlegger utf | Sanitæranl m utv stikkledn + gulvvarme r | 1 | Lindås rør & sanitær as 935 347 9 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 191215 <input type="checkbox"/> | 191215 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| plassering | plassering av bygg | 1 | Lindås kommune geodata 93508473 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 09-04.1 <input type="checkbox"/> | 190415 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| grunnarbeid | gravning boring og sprenging | 1 | Alversund maskinstasjon 937664044 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 18.12.1 <input type="checkbox"/> | 181215 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| betongarbeid | utføring av betongarbeid | 1 | Majo eigedom as 986462929 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16.12.1 <input type="checkbox"/> | 161215 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| tømrerarbeid | utf av tømrerarbeid inkl våtrom | 1 | Majo eigedom as 986462929 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16.12.1 <input type="checkbox"/> | 161215 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ventilasjon | utf av ventilasjonsarbeid | 1 | Majo eigedom as 986462929 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16.12.1 <input type="checkbox"/> | 161215 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| uavh kontroll | kontroll av våtrom og lufttetthet | 1 | Villanger&sønner as 925580376 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23.03.1 <input type="checkbox"/> | 230316 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| pro | Betongarbeid terrengmurer | 1 | Majo eigedom as 986 462 929 | <input type="checkbox"/> | 25.05.1 <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| utf | Betongarbeid terrengmurer | 1 | Majo eigedom as 986 462 929 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 140317 <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |