


## Gjennomføringsplan

|                     |                    |  |          |             |             |                   |                            |                 |                       |
|---------------------|--------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| Versjonsnr.<br>3    | Dato<br>14.03.2017 | Signatur, ansv. søker<br> |          |             |             |                   |                            |                 |                       |
| Eiendom / byggested | Gnr.<br>137        | Bnr.<br>745  | Festenr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Kommune<br>Lindås | Adresse<br>Nedre Mangerbua | Postnr.<br>5911 | Poststed<br>Alversund |

| Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse<br>(i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) |   |                    | Foretakets navn og org.nr.        | Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring<br>erstattes med dato når denne foreligger |   |   |                           | Sett kryss når<br>arbeidet innen<br>ansvarsområdet<br>er avsluttet |                                     |
|---|---|--------------------|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------------------|
| Alle fagområder i<br>tiltaket   | Beskrivelse hentet fra søknad om<br>ansvarsrett | Tiltaks-<br>klasse |                                   | Søknad om<br>ramme-<br>tillatelse   | Søknad om<br>igangsettings-<br>tillatelse/ett-<br>trinns søknad | Søknad om<br>midlertidig<br>brukstillatelse | Søknad om<br>ferdigattest |  |                                     |
| (1)   | (2)   | (3)                | (4)                               | (5)   | (6)   | (7)   | (8)                       | (9)  |                                     |
| Søker   | Ansvarlig søker                                 | 1                  | Majo egedom as 986462929          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | 270616                                      | <input type="checkbox"/>  | 140317   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| tegn/prosjekter.  | pro av estetisk utf og innv planløsning         | 1                  | Boligpartner as 967524514         | <input type="checkbox"/>  | 28.08.1   | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tegn/prosjekter.  | pro av gravedybde, bærelag og komprimer:        | 1                  | Boligpartner as 967524514         | <input type="checkbox"/>  | 28.08.1   | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tegn/prosjekter.  | pro av arbeid i våtrom membr og plass av        | 1                  | Boligpartner as 967524514         | <input type="checkbox"/>  | 28.08.1   | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tegn/prosjekter.  | pro av tømrerarb, ventilasj ,radonsikr,r        | 1                  | Boligpartner as 967524514         | <input type="checkbox"/>  | 28.08.1   | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rørlegger   | pro utv vann og avløp med sanitæranlegg         | 1                  | Stendal vvs as 980626180          | <input type="checkbox"/>  | 02.10.1   | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rørlegger   | utf av utv vann og avløp med sanitæranl         | 1                  | Stendal vvs as 980626180          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | 300616                                      | <input type="checkbox"/>  | 300616   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plassering  | Byggplassering                                  | 1                  | Lindås kommune Geodata 935084733  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | 181115                                      | <input type="checkbox"/>  | 181115   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| grunnarbeid   | graving boring og sprenging                     | 1                  | Alversund maskinstasj 937664044   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | 300616                                      | <input type="checkbox"/>  | 300616   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| betongarbeid  | utføring betongarbeid og radonsikring           | 1                  | Majo egedom as 986462929          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | 270616                                      | <input type="checkbox"/>  | 270616   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| tømrerarbeid  | utføring av tømrerarbeid inkl våtrom            | 1                  | Majo egedom as 986462929          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | 270616                                      | <input type="checkbox"/>  | 270616   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ventilasjonsarb   | utføring av ventilasjonsarbeid                  | 1                  | Majo egedom as 986462929          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | 270616                                      | <input type="checkbox"/>  | 270616   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| uavh kontroll   | kontroll av våtrom og lufttetthet i bolig       | 1                  | Villanger & Sønner as 925 580 376 | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | 300616                                      | <input type="checkbox"/>  | 300616   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| utf   | Betongarbeid terrengmurer                       | 1                  | Majo egedom as 986462929          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>  | 140317   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   |   |                    |                                   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |
|   |   |                    |                                   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |
|   |   |                    |                                   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |
|   |   |                    |                                   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |
|   |   |                    |                                   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            |