

EIGENKONTROLL AV SANITÆRINSTALLASJONER

Skjemaet skal fyllast ut av utførande røyrleggjar og skal sendast Lindås kommune for arkivering saman med godkjent søknad om tilknytning.

BYGGJEPLASS: _____ GNR.: 137 BNR.: 47 TOMT NR.: _____

Eigar av sanitæranlegget: Isdalstøbauen 55 v/Stephen Grey Adresse: Isdalstøbauen 55A 5914 Isdalstø.

Prøven gjeld:	Prøvetrykk:	Dato og sign. av røyrl.:
Utv. vassleidning	<u>sempru</u> mvs. i min.	<u>19.11.2013</u> <u>Reald Nordal</u>
Utv. spillvassleidn.	<u>u</u> mvs. i min.	<u>.....</u> <u>Reald Nordal</u>
Bunnleidning:	<u>0,01</u> mvs. i <u>5</u> min.	<u>21.05-2013</u> <u>Sten Stenmark</u>
Innv. spillvassleidn.	<u>0,01</u> mvs. i <u>5</u> min.	<u>30.01-2014</u> <u>Stig V. Bng.</u>
Innv. vassleidn.	<u>40</u> mvs. i <u>20</u> min.	<u>.....</u> <u>Stig V. Bng.</u>
.....	mvs. i min.
.....	mvs. i min.

Teknisk etat skal varslast for kontroll før tildekking.
Prøvetrykk for spillvassleidning er 1.1 m.v.s.
Prøvetrykk for vassleidning er 50% over driftstrykk.

Anlegget teke i bruk/overlevert den: 3/2-2014.....
Merknader: Isdalstøbauen 55 - 3 stu. boenheter.....
utr. Vh. og SP er visuelt sjekket/kontroll OK !!

Utførande røyrleggjar stadfestar at sanitæranlegg er utført i samsvar med "Normalreglementet" (tidlegare NKF-Norm-8).


[Signature]
Stempel/sign. røyrleggjarfirma

