

Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

Kommunens saksnr.
188//88

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	188	788					Lindås
	Adresse			Postnr.	Poststed		
	Langheiane 28 - Knarvik Aust			5914	ISDALSTØ		

Ferdigattest	
Tilfredsstillert tiltaket kravene til ferdigattest?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor.
Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager:	Dato
Type arbeider	
Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen:	Dato

Oppdatert dokumentasjon	
Er det foretatt ikke søknadspliktige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen?	
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført.

Sluttrapport for avfall		
Sluttrapport av	Dato	vedlegges søknaden
Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart.		Vedlegg nr. K -

Varmesystem				
Energiforsyning		Varmefordeling		Ikke relevant
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrisitet	<input type="checkbox"/> Sol	<input type="checkbox"/> Vannbåren gulvvarme	<input type="checkbox"/> Luftoppvarming	
<input checked="" type="checkbox"/> Biobrensel	<input type="checkbox"/> Gass	<input type="checkbox"/> Vannbåren radioator	<input checked="" type="checkbox"/> Kamin/ovn/peis	
<input type="checkbox"/> Varmepumpe - luft	<input type="checkbox"/> Olje/parafin	<input checked="" type="checkbox"/> Elektriske varmekabler	<input type="checkbox"/> Annet	
<input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø	<input type="checkbox"/> Annet	<input type="checkbox"/> Elektriske panelovner		
<input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme				

Erklæring	
<input checked="" type="checkbox"/>	Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra - til	Ikke relevant
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D	-	X
Tegninger, plan, snitt, fasade	E	-	X
Redegjørelser/kart	F	-	X
Gjennomføringsplan	G	1 - 1	
Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse	K	-	X
Boligspesifikasjon i matrikkelen	H	-	X
Uttalelser fra andre offentlige myndigheter	I	-	X
Andre vedlegg <i>lunmaling m/koordinatar</i>	Q	1 - 3	

Underskrifter			
Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)		Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker etter pbl § 20-2)	
Foretak Ing. Taule AS		Navn Ing. Taule AS	
Kontaktperson Karl Atle Taule	Telefon	Mobiltelefon 90866010	Kontaktperson Karl Atle Taule
E-post atle@ing-taule.no			Telefon 56358555
			Mobiltelefon 90866010
Dato 13/6-14	Underskrift <i>Karl Atle Taule</i>	Dato 13/6-14	Underskrift <i>[Signature]</i>
Gjentas med blokkbokstaver Ing. Taule AS		Gjentas med blokkbokstaver Ing. Taule AS	

Gjennomføringsplan Tiltaksnavn: **188/788 - Knarvik Aust**

Eiendom/ byggested	Gnr. 188	Bnr. 788	Festnr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Lindås	Signatnr, ansv. søker <i>Knut Arne Taule</i>	Kommunens saksnr. 188/788	Vedlegg G	Side 1 av 1	
Adresse Langheiarne 28 - Knarvik Aust							Poststed 5914	ISDALSTØ			

Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)	Tiltaks-klasse	Kryss for planlagt samsvarserklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet	
			Søknad om rammetilatelase	Søknad om igangsettings-tilatelase/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdiggattest		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PRO	PROSJEKTERING	1	Ing. Taule AS - 988103381		15/3-13			X
PRO	Arkitektur, grunn, terreng, mur, tømmer, radon, våtrom	1	Systemair AS - 929387384		18/3-13			X
PRO	Ventilasjon	1	Stendal VVS AS - 980626180		13/3-13			X
PRO	Betong	1	H. Sandvik AS - 989482920		11/3-13			X
UTF	Uavhengig kontroll	1	Trio Bygg Bergen AS - 982904285		15/3-13			
UTF	UTFØRELSE							
UTF	Grunn, terreng	1	Arne Kristoffersen				13/6-14	X
UTF	Betong, radon	1	H. Sandvik AS - 989482920				13/6-14	X
UTF	Tømmer, ventilasjon	1	Ing. Taule AS - 988103381				13/6-14	X
UTF	Mur, membran/ våtrom/ pipe	1	Murm. Haukaas - 970318682				13/6-14	X
VVS	Utsikking/ innmåling	1	Medaas oppmåling - 986448551				13/6-14	X
VVS	VVS	1	Stendal VVS AS - 980626180				13/6-14	X
VVS	Uavhengig kontroll	1	Trio Bygg Bergen AS - 982904285				13/6-14	X



INNMÅLINGSRAPPORT

Tiltak: Einebustad

Stad: Gnr.188 bnr.788, Langhøyane, Lindås kommune.

Måledato: 28.09.2013

Utstyr: Leica Gps system 1200 m/ smartnett

Innmålt: Topp grunnmur

Høgde golv 1.etg.: H= 82.35m

Høgde frå snitt-teikning, FG: H= 82.5m

Høgde grovplanering nede: H= 79.23m

Høgde grovplanering oppe: H= 81.76m

Bygget si plassering er i samsvar med omsøkt plassering.

Isdalstø 10.01.2014

Kjartan Medaas

Medaas Oppmåling

Vedlegg: Sosifil med koordinatar, tekstfil med koordinatar og plott.

Sendt: Ing. Taule AS (post)

Lindås kommune v/ T. Villanger (epost)

Handwritten signature or initials in a purple circle.

188/788- Langhøyane
Innmålt grunnmur
10.01.2014
Målestokk 1:200
Medaas Oppmåling



E 296720

E 296700

E 296680

N 6718880

N 6718860



