

Kommunens saksnr.

Vedlegg nr.

Side

G-

av

## Plan for uavhengig kontroll

Ansv. kontrollere	Foretak MAJO EIGEDOM AS	Org.nr 986 462 929	Versjonsnr. 2,0	Dato 24.06.14	Signatur, ansv. kontrollere <i>Magnus Silje</i>				
Eiendom / byggested	Gnr. 196	Bnr. 136	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Kommune Lindås	Adresse Mitgard	Postnr. 5915	Poststed Hjelmås

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansv. foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollere	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Kontroll av våtrom	Majo eigedom AS 986462929	Tegning av slukplassering Rutine kvalitetssikring Produktinfo av mansjetter/membran melding om våtrom klart inspeksjon		Ingen avvik Ingen avvik Ingen avvik Ingen avvik		
Kontroll av lufttetthet i bolig	Majo eigedom AS 986462929	Rutine kvalitetssikring Dokumentasjon av målingen		Ingen avvik Ingen avvik		