



Årsrapport for oljeutskilleranlegg

I henhold til Forskrift for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune skal det sendes inn årsrapport for oljeutskilleranlegg. Dette skjemaet skal returneres **innen 1. februar påfølgende år**. Legg ved eget ark for utfyllende beskrivelser der det er behov. Det er en årsrapport per oljeutskilleranlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskillers identitet og beliggenhet.

1. Virksomheten	
Navn: Hordasmia Eiendomsselskap AS	
Postadresse: Isdalstøbakken 22	Org.nr: 979 523 939
Postnr/Sted: 5916 Isdalstø	e-post: j.b.k@online.no /post@hordasmia.no
Kontaktperson: Jan Børge Kallhovde	Telefon: 900 69 344

2. Oljeutskilleranlegget	
Adresse: Isdalstøbakken 22	Gnr/bnr: 137/55,116,189
Utskiller nr.:	Installert (år):
Beliggenhet: Nedgravd i gulv på verksted	Dimensjon: 9 m ³

3. Tømming av oljeutskiller		
Er minimum årlig tømming utført og tømmerapport innsendt Bergen kommune?		
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Hvis nei, Hvorfor ikke?		
Dato	Tømmeoperatør	Olje m³
2/3-2016	Oljeservice AS	0,5m ³

4. Kontrollprøver				
Er minimum årlig kontrollprøver tatt og analysert?				
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei				
Hvis nei, hvorfor ikke?				
Antall kontrollprøver som tas per år:				
Resultat av kontrollprøver siste 12 måneder	Dato	Konsentrasjon (mg olje/l)	Dato	Konsentrasjon (mg olje/l)

5. Drift og vedlikehold					
Utført tilsyn	JA	NEI		JA	NEI
Inspeksjon og tømming av sandfang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rengjøring av oljenivåføler, kontroll av varsellampe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vurdering av overflater, sprekkdannelse etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er det lokk på utløpskasse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Er kumlokk med pakning rengjort	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Har oljeutskilleranlegget koalesensenhet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Er det installert prøvetakingskum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rengjøring av sandfang, oljeutskiller, rør mellom sandfang og oljeutskiller, prøvetakingskum, koalesensenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis ikke prøvetakingskum, hvor og hvordan tas kontrollprøver?		
Kontroll av automatisk lukkeanordning	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

6. Utslipp
Beskrivelse av uhell og akutte utslipp:

Sted, dato 23/1-2017

Årsrapport utfylt av *Jan A. Nilsen*

på vegne av *Oljeservice AS*