
Fra: NorTank -løsninger for oljetanker <post@nortank.no>
Sendt: 30. september 2017 13:33
Til: Postmottak Lindås
Emne: Ferdigmelding - Konservering av oljetanker

Kategorier: ARKIVERT I FOKUS



Vennligst finn vedlagt **TO** ferdigmeldinger for konservering av oljetanker i Lindås kommune

Sendes kun som digitalt brev.

Til LINDÅS kommune

Ferdigmelding - Konservering av oljetank med mineralisk fyllmasse

Hjemmelshaver - kunde	Birger Eknes
Adresse	Hodnesdalsvegen 33
Kommune	LINDÅS
Gårdsnummer	195
Bruksnummer	112
Oppgitt tankvolum	1 200.00
Målt tankvolum	1 200.00
Tankmateriale	Glassfiber
Olje hentet ut i liter	56.00

Ferdigmeldingen gjelder konservering av oljetank i henhold til gjeldene regelverk. Vi bekrefter at oppdraget er utført ihht. forurensingsforskriftens §1.8 - 2.ledd, og uten tilførsel av forurensing til omgivelsene.

Nøkkeldata fra oppdraget:

Oppsug av olje	Rensevæske tilført tanken	Fyllmateriale	Skifting	Sikring av påfyllingsrør	Løkkasjekontroll av grunnen. 3 kontrollpunkt	Returpunkt for oppsug av brennolje og renevevæske	Prosjektleder hos NORTANK
56 liter	Rensevæske: Tilført til tank: 20 liter	Mineralisk fyllmateriale: 1 266 liter	Påfyllingsrør Lufterør	Løkk og overfyllingsrør plombert	Kontroll viste følgende avgassnivåer: Under toleransgrenser	76 liter væske deponert i IBC på vårt lager	Sindre Godager

Tønsberg/Bergen den 30/09/2017

Med vennlig hilsen



Sindre Godager
Avdelingsleder
NORTANK Airlux AGS AS

Digital kopi til hjemmelshaver.

Sendes kun som digitalt brev.

Til LINDÅS kommune

Ferdigmelding - Konservering av oljetank med mineralisk fyllmasse

Hjemmelshaver - kunde	Solfrid K. Madsen
Adresse	Stallane 5
Kommune	LINDÅS
Gårdsnummer	188
Bruksnummer	212
Oppgitt tankvolum	
Målt tankvolum	1 000.00
Tankmateriale	
Olje hentet ut i liter	451.00

Ferdigmeldingen gjelder konservering av oljetank i henhold til gjeldene regelverk. Vi bekrefter at oppdraget er utført ihht. forurensingsforskriftens §1.8 - 2.ledd, og uten tilførsel av forurensing til omgivelsene.

Nøkkeldata fra oppdraget:

Oppsug av olje	Rensevæske tilført tanken	Fyllmateriale	Skifting	Sikring av påfyllingsrør	Løkkasjekontroll av grunnen. 3 kontrollpunkt	Returpunkt for oppsug av brennolje og rensevæske	Prosjektleder hos NORTANK
451 liter	Rensevæske: Tilført til tank: 20 liter	Mineralisk fyllmateriale: 1 005 liter	Påfyllingsrør Lufterør	Løkk og overfyllingsrør plombert	Kontroll viste følgende avgassnivåer: Under toleransegrenser	471 liter væske deponert i IBC på vårt lager	Sindre Godager

Tønsberg/Bergen den 30/09/2017

Med vennlig hilsen



Sindre Godager
Avdelingsleder
NORTANK Airlux AGS AS

Digital kopi til hjemmelshaver.

Med vennlig hilsen



Sindre Godager
Avdelingsleder
T: 948 48 500
NorTank - AirLux AGS AS
Epost: post@nortank.no
Nett: www.nortank.no
T: 926 78 000

Besøksadresser:

Bergen:

Inndalsveien 49a - Postadresse: Fanaveien 15 - 5221

Nesttun - Innkjøring fra Finnbergåsen

Avdeling Østlandet: Smiløkkå 6, 3175 Vear - Tønsberg