



DIREKTORATET
FOR BYGGKVALITET

Kommunens saksnr.	Vedlegg
G	Side
7	1 av 1

Plan for uavhengig kontroll

Ansværlig kontrollerende	Foretak	Org.nr	Versjonsnr.	Dato	Signatur, ansv. kontrollerende		
	Kreativ ingenør Ole Øsbakk	994575872	A	01.07.2014			
Eiendom/byggested	Gnr. 209	Bnr. 20/45	Festenr. Seksj.nr.	Bygn.nr. Lindås	Adresse Hølandsvegen 333	Postnr. 5913	Poststed EIKANGERVÅG
Kontrollbeskrivelse							
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende			Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/tittakshaver (dato)
Brannstrategi	Branntegning Brannnotat Rutiner med sjekklister o.l.				18.06.2014 18.06.2014 18.06.2014	ingen avvik registrert ingen avvik registrert ingen avvik registrert	Apne avvik sendt kommunen (dato)