

Kommunens saksnr. 14/4004-16/18596	Vedlegg 6	Side av
---------------------------------------	--------------	------------



## Plan for uavhengig kontroll

<b>Ansvarlig kontrollerende</b>	Foretak Majo Eigedom AS	Org.nr 986462929	Versjonsnr. 2	Dato 12.12.17	Signatur, ansv. kontrollerende <i>Magnus Selvig</i>
---------------------------------	----------------------------	---------------------	------------------	------------------	--

<b>Eiendom/byggested</b>	Gnr. 134	Bnr. 165	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Lindås	Adresse Hillandsvegen 39	Postnr. 5943	Poststed Austrheim
--------------------------	-------------	-------------	----------	-----------	----------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------

### Kontrollbeskrivelse

Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
kontroll våtrom i bolig	Villanger & Sønner AS 925580376	tegninger og arbeidsgrunnlag	12.12.17			
tetthet i bolig	Villanger & Sønner AS 925580376	protokoll for trykktest	12.12.17			