


## Stendal VVS

---

**Fra:** Stendal VVS  
**Sendt:** 17. januar 2018 12:08  
**Til:** Stendal VVS  
**Emne:** VS: fedigattest 175/10  
**Vedlegg:** 20180117\_114803.jpg; 20180117\_114836.jpg

Bilde av slammavskiller på Gnr 181 Bnr 6. Kan ikke se noe unormalt her, så kan bare konkludere med at alt er i orden.

Mvh  
Thorleif Stendal



Blombakken 1, 5911 Alversund

Mob: 90622713

Tlf: 56354455

E-Post: [post@stendalvvs.no](mailto:post@stendalvvs.no)