


Plan for uavhengig kontroll

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------------|
| Ansvarlig kontrollerende | Foretak VILLANGER & SØNNER AS | Org.nr 925 580 376 | Versjonsnr. 1 | Dato 23.01.2018 | Signatur, ansv. kontrollerende  | | | |
| Eiendom / byggested | Gnr. 141 | Bnr. 84 | Festenr. | Seksjonsnr./Bygningsnr. Lindås | Kommune Lindås | Adresse Erstadvegen | Postnr. 5911 | Poststed Alversund |

| Kontrollbeskrivelse | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------------------------|--|--|----------------------------------|
| Kontrollområde | Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.) | Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende | Dato for mottatt underlag | Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg) | Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato) | Åpne avvik sendt kommunen (dato) |
| kontroll av lufttetthet | Villanger&sønner 925 580 376 | protokoll av tetthetsmåling | | | | |
| kontroll av våtrom | Villanger&sønner 925 580 376 | tegn, produktsetifikat og membran | | | | |