


## Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak VILLANGER & SØNNER AS	Org.nr 925 580 376	Versjonsnr. 1	Dato 07.02.18	Signatur, ansv. kontrollerende 			
Eiendom / byggested	Gnr. 141	Bnr. 77	Festenr.	Seksjonsnr.   Bygningsnr. Lindås	Kommune Lindås	Adresse Erstadvegen	Postnr. 5911	Poststed Alversund

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
kontroll av lufttetthet	Villanger&sønner 925 580 376	protokoll av tetthetsmåling				
kontroll av våtrom	Villanger&sønner 925 580 376	tegn, produktsetifikat og membran				