



TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Bedriftens navn:	Adresse:
Hagelsondet Eigeendom AS	Hagelå 6
Fettskille nummer:	Bedriftens kontaktperson:
	Andreas 99320842

Tømmefrekvens:

OK Ikke OK Fettlag utgjør% av volum i vasken

Frityrfett:

Brukes ikke Leveres til Kastes

Driftsjournal ajourført: **Skrevet ny driftsjournal:**

Rengjøring:

Fettutskilleren er rengjort Prøvetakingskum er rengjort

Undersøkt utløp / innløp Rengjort utløp / innløp

Prøvetaking:

Temperaturlogging Antall døgn

Vannprøve Vannprøve levert

Fra prøvetakingskum

Fra et annet sted enn prøvetakingskum

Vann: **Fylt opp med vann:**

Mangler vann ved fettutskiller Tømmeoperatør Kunden

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

Tilstandsvurdering:

God Mindre god Dårlig (Spesifiser i anmerkning)

Tilkomst utskiller: **Tilkomst for prøvetaking:**

Ja Nei Ja Nei

Anmerkning:

Tømmefirma

Norica 24 Vest AS

Dato	Signatur tømmeoperatør	Dato	Signatur bedrift
16.06.17	ES		