Kommunens saksnr.	Vedlegg	Side
	G-	1 av 1

standard.no

Byggesaksblankett 5191

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak	Org.nr	Versjonsnr.	Dato	Signatur ansv. kontrollerende
	Majo Eigedom AS	986462929	1.0	17.06.2013	Magnus Helgesen

Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Adresse	Postnr.	Poststed
	196	136				Lindås Kommune	Midtgard	5915	Hjelmås

Kontrollbeskrivelse

Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
kontroll av våtrom	Majo Eigedom AS 986462929	Tegning som viser plassering av slk i plan og høyde				
		Rutine for kvalitetsikring av kontrollområde				
		produktsertifikat for sluk, godkjenningsbevis for membrans				
		melding om våtrom klart for inspeksjon				
Kontroll av luftetthet i bolig	Majo Eigedom AS 986462929	Rutine for kvalitetsikring av kontroll område				
		Dokumentasjon/ måleprotokoll av utført kvalitetssikring i sa				

Blankett 5191 Bokmål © Utgitt etter tillatelse fra Direktoratet for Byggkvalitet. 01.01.2013