

Kommunens saksnr.

Vedlegg nr.

Side

G-

av

Plan for uavhengig kontroll

Ansv. kontrollere	Foretak MAJO EIGEDOM AS	Org.nr 986 462 929	Versjonsnr. 2,0	Dato 24.06.14	Signatur, ansv. kontrollere <i>Magnus Silje</i>
-------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------	------------------	--

Eiendom / byggested	Gnr. 196	Bnr. 136	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Kommune Lindås	Adresse Mitgard	Postnr. 5915	Poststed Hjelmås
---------------------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansv. foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollere	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Kontroll av våtrom	Majo eigedom AS 986462929	Tegning av slukplassering Rutine kvalitetssikring Produktinfo av mansjetter/membran melding om våtrom klart inspeksjon		Ingen avvik Ingen avvik Ingen avvik Ingen avvik		
Kontroll av lufttetthet i bolig	Majo eigedom AS 986462929	Rutine kvalitetssikring Dokumentasjon av målingen		Ingen avvik Ingen avvik		