
Fra: Karl Andre Dale <Dale@ngir.no>
Sendt: 15. mars 2018 11:31
Til: Postmottak Lindås
Emne: VS: Veien opp til øvre Veland
Vedlegg: DSC_0094.JPG

Hei

Veien opp til Øvre Veland har veiskuldrer som går i oppløsning. Vi er redd for at kantene gir etter når frosten gir seg.

Kan dere videresende meldingen til rette vedkommende? Vi kjører fra hovedvei og opp til stedet det er plassert ut 660l.

Karl André Dale
Avdelingsleder transport.



NGIR Lindåsveien 1260,5956 Hundvin
Besøksadresse: Mjåtveitflaten 49
Dir.tlf: 56177800
Mobil: +47 91678784
Fax : 56363680
www.ngir.no

Fra: Hans Ivar Skjelvik <hiskjelvik@gmail.com>
Sendt: 15. mars 2018 09:05
Til: Karl Andre Dale <Dale@ngir.no>
Emne: Veien opp til øvre Veland

Veien er stedvis smalere en bilen etter at kantene har sviktet over tid