



LINDÅS KOMMUNE

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	Sak/Sveis nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: Kv.1128	fra Hp/km: 1788	til Hp/km: 2297
Strekning: 0	Sted: 0	
Arbeid som skal utføres: Utviding av sving		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 5 april 2018	Til dato: 30 august 2018	
Annet:		

Region: Velg	Region (2): Velg	
Avdeling: Velg	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon:	Telefon:	Faks:
Adresse:	e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skytte).....	☐				
☐ 30	☐ 40	☐ 50	☐ 60	☐ 70	☐ 80	☐ 90		Manuell dirigering.....	☐
								Vegstengning.....	☒

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 9/4-2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	☐	⇒	Byggeleder:	
Annen offentlig etat.....	☒	⇒	Angi hvilken:	Lindås kommune v/ Irene Wilhelmsen
Entreprenør.....	☐	⇒	Alversund Maskinstasjon AS	
- Ansvarshavende: Lindås kommune ved Irene Wilhelmsen Tlf./e-post: 99464090
Stedsansvarlig(e): Ove Myking Tlf./e-post: 91852501
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	☒	Brannvesen.....	☒	Ambulanse/lege.....	☐
Vegtrafikksentralen.....	☐				
Skole.....	☐	⇒	Angi hvilke(n):		
Kollektivselskap.....	☐	⇒	Angi hvilke(t):		
Radio, presse m.m.....	☐	⇒	Angi hvem:		
Andre.....	☐	⇒	Angi hvem:		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	☒	Arbeidstillatelse.....	☒
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen			
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Se vilkår gitt i graveløyet

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

LINDÅS KOMMUNE

Teknisk drift VVA

for Alle Dungen

Linda Folkestad

Sign. (etter fullmakt)

0

Knamk

Sted

00.01.1900

9/4-2018

Dato

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	Kv.1128	fra Hp/km:	1788	til Hp/km:	2297
Strekning:	Hopsdalsvegen			Sted:	
Arbeid som skal utføres:	Utviding av sving				
Ansvarshavende:	Lindås kommune ved Irene Wilhelmsen			Tlf./e-post:	99464090
Entreprenør:	Alversund Maskinstasjon AS			Adresse:	Buhaugane 6
Arbeidet utføres i perioden				5911 Alversund	
Fra dato:	5 april	2018	Til dato:	30 august	2018
				E-post:	alm-as@online.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Udvedkommende inn i arbeidsområdet	3	2	6
2: Påkjørsle fra bilister	2	1	2
3: Utsetting/inntaking av arbeidsutstyr, påkjørsle av arbeidsfolk	3	3	9
4: Parkert bil/utstyr hindrer sikt eller fremkommelighet	2	2	4
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Myke trafikanter ledes trygt forbi arbeidsområdet. Vis spesielt omsyn til barn, funksjonshemmede og eldre.
- 2: Hindermerkeing langs arbeidsområdet
- 3: Benytte synlighetsklær, samt kjøretøy med gul blinkende lampe
- 4: Bil/utstyr parkeres slik at den skaper minst mulig hinder for sikt og trafikk forbi arbeidsområdet.
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:


Merknader:

Plan for varsling og sikring av arbeide i og langs veg

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv.1128	fra Hp/km: 1788	til Hp/km: 2297
Strekning:	Sted:	
Arbeid som skal utføres:	Utviding av sving	
Entreprenør:	Alversund Maskinstasjon AS	
Adresse:	Buhaugane 6	5911 Alversund alm-as@online.no
Ansvarshavende:	Lindås kommune ved Irene Wilhelmsen	Tlf./e-post: 99464090
Stedsansvarlig(e):	Ove Myking	Tlf./e-post: 91852501
Arbeidet utføres	fra dato: 5 april 2018	Til dato: august 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:


Skilt nr.:	Ant.:
	110 2
	106.2 1
	106.3 1
	808 2
	906 V Etter behov
	906 H Etter behov

Merknader:

Blankettfordeling:

- ☐ Statens vegvesen
- ☐ Entreprenør
- ☐ Ansvarshavende
- ☐ Politiet
- ☐ _____

Skisse:



LINDÅS KOMMUNE
Teknisk drift VVA

for Atle Dungen

Fyller ut av skiltmyndigheten:

Knarvik
Sted

9/4 - 2018
Dato

Linda Folkestad
Sign. (etter fullmakt)



Loggbok

Plan nr.: 0	Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv.1128	fra Hp/km: 1788	til Hp/km: 2297
Strekning: 0		Sted: 0
Arbeid som skal utføres:	Utviding av sving	
Ansvarshavende:	Lindås kommune ved Irene Wilhelmsen	Tlf.: 99464090
Stedsansvarlig(e)::	Ove Myking	
Loggbok sendes:	Lindås kommune	Velg

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

[illegible]

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.: **Kv.1128** fra Hp/km: **1788** til Hp/km: **2297**

Strekning: **0** Sted: **0**

Arbeidsvarslingsplan nr.: **0**

Utførende: **Alversund Maskinstasjon AS**

Ansvarshavende: **Lindås kommune ved Irene Wilhelmsen**

Stedsansvarlig: **Ove Myking**

Kontroll utført dato: _____ Kontroll utført av: _____

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐	☐
Stedsansvarlige tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐	☐
Øvrige tilstede:				Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?	☐	☐	☐
				Risikovurdering forevist og OK?	☐	☐	☐
				Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?	☐	☐	☐
				Loggbok forevist og OK?	☐	☐	☐

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekkekvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varselamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					



Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.: Kv.1128	fra Hp/km: 1788	til Hp/km: 2297
Strekning: 0	Sted: 0	
Arbeidsvarslingsplan nr.: 0		
Utførende: Alversund Maskinstasjon AS		
Ansvarshavende: Lindås kommune ved Irene Wilhelmsen		
Stedsansvarlig: Ove Myking		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Innmelder: 0	Seksjon: 0	
Avdeling: Velg	Dato: 00.01.1900	
Plan nr.: 0	Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv.1128	fra Hp/km: 1788	til Hp/km: 2297
Strekning: Hopsdalsvegen		Sted: 0
Arbeid som skal utføres: Utviding av sving		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 5 april 2018	Til dato: 30 august 2018	Fra kl.: Til kl.:
Entrepr./off.etat: Alversund Maskinstasjon AS		Adr.: Buhaugane 6 5911 Alversund
Ansvarshavende: Lindås kommune ved Irene Wilhelmsen		Tlf./e-post: 99464090

Stengt	☐	Stengt i én retning	☐
Innsnevring	☐	Lysregulering	☐
Nedsatt hastighet	☐	Manuell dirigering	☐

Vegarbeid	☐	Dekkearbeid	☐
Vedlikeholdsarbeid	☐	Sprengningsarbeid	☐

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is a vertical margin line on the left side, creating a narrow left margin. The paper appears to be from a notebook or a standard ruled sheet of paper.



LINDÅS KOMMUNE

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv.1128	fra Hp/km: 1788	til Hp/km: 2297
Strekning: 0		Sted: 0
Arbeid som skal utføres:	Utviding av sving	