



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: \_\_\_\_\_ Mime-nr.: \_\_\_\_\_ Vedtak nr.: \_\_\_\_\_  
 Veg nr.: KV 1245 fra Hp/km: HP1/km 80 til Hp/km: Merket som PV i kart  
 Strekning: Nedre Kleppe etter Juviksflåten *Galteråsen* Sted: *Askøy Lindås*  
 Arbeid som skal utføres: Graving på industriområde Inn mot kommunal veg

Arbeidet utføres i perioden			Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	12 april 2018	Til dato:	15 juli 2018	
Annet:			Fra kl.:	Til kl.:

Region: *Velg* Region (2): \_\_\_\_\_  
 Avdeling: \_\_\_\_\_ Avd. (2): \_\_\_\_\_ Avd. (3): \_\_\_\_\_  
 Seksjon: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_ Faks: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_ e-post: \_\_\_\_\_

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>				
30	40	50	60	70	80	90	<input type="checkbox"/>	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: *dd.mm.åååå 13.04.2018*
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre.....  ⇒ Navnet på selskapet \_\_\_\_\_  
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):  
 b) Utførende iht. byggherreforskriften  ⇒ Entreprenør/byggeleder *H.Sandvik AS* e-post: *0*  
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift  ⇒ Navn på ansvarlig *H.Sandvik AS* e-post: *x*
- Ansvarshavende: *Helge Sandvik* Tlf./e-post: *helg@h-sandvik.no/ 970 19 634*  
 Stedsansvarlig(e): *Helge Sandvik* Tlf./e-post: *helg@h-sandvik.no/ 970 19 634*
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: \_\_\_\_\_
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):  
 Politi.....  Brannvesen.....  Ambulanse/lege.....   
 Vegtrafikksentralen.....   
 Skole.....  ⇒ Angi hvilke(n): \_\_\_\_\_  
 Kollektivselskap.....  ⇒ Angi hvilke(t): \_\_\_\_\_  
 Radio, presse m.m.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_  
 Andre.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_
- Tillatelser:  
 Gravetillatelse.....  Arbeidstillatelse.....   
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

*Sjå vilkår gitt i graveløyve datert 12.04.2018*

LINDÅS KOMMUNE  
Teknisk drift VVA  
*Jør Atle Dingen*

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

*Kranvik*  
Sted

*dd.mm.åååå 13.04.18*  
Dato

*dinda Folkestad*  
Sign. (etter fullmakt)



# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0 Mime-nr.: 0 Vedtak nr.: 0  
 Veg nr.: KV 1245 fra Hp/km: HP1/km 80 til Hp/km: Merket som PV i kart  
 Strekning: ~~Nedre Kleppe~~ etter Juviksfleten *Galteråsen* Sted: *Åskøy vindås*  
 Arbeid som skal utføres: Graving på industriområde inn mot kommunal veg  
 Ansvarshavende: Helge Sandvik Tlf./e-post: helg@h-sandvik.no/ 970 19 634

Utførende arb.v.\*: H.Sandvik AS Adresse: Galteråsen 4, 516 Isdalstø  
**Arbeidet utføres i perioden** **Arbeidets varighet**  
 Fra dato: 12 april 2018 Til dato: 15 juli 2018 ca 2 dager inn mot kommunal veg

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

**Opplisting av farer og medvirkende forhold:**

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

	Konsekvens: Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Sannsynlighet: Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	Risiko = K x S
Uønskede hendelser	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Beskrivelse av hendelsen: Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy. Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikkant	3	2	6
1: Et felt er avsperrert, kan bli fare for kø	3	2	6
2: Gravemaskin som står i vegkanten kan ta sikt	2	2	4
3: Arbeidsfolk nær vei	3	2	6
4:			0
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

**Forhold nr.:**

- ↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reducerer konsekvensene av en uønsket hendelse:
- 1: Være påpasselig med dirigering av biler
  - 2: Stå minst mulig i siktsone med lastebil
  - 3: Minst mulig arbeid utføres fra vegside. Godkjente arbeidsklær.
  - 4:
  - 5:
  - 6:
  - 7:
  - 8:
  - 9:
  - 10:
  - 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

**Merknader:**

**Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)**

Jeg, *Helge Sandvik* bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.\*

**Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)**

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)





# Statens vegvesen

## Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtaks nr.:	0
Veg nr.:	KV 1245	fra Hp/km:	HP1/km 80	til Hp/km:	Merket som PV i kart
Strekning:	Nedre Kleppe etter Juviksflaten Galteråsen			Sted:	Askøy Lindås
Arbeid som skal utføres:	Graving på industriområde inn mot kommunal veg				
Utførende av arb. varsling*:	H.Sandvik AS				
Adresse:	Galteråsen 4, 516 Isdalstø				
Ansvarshavende:	Helge Sandvik			Tlf./e-post: helg@h-sandvik.no/ 970 19 634	
Stedsansvarlig(e):	Helge Sandvik			Tlf./e-post: helg@h-sandvik.no/ 970 19 634	
Arbeidet utføres fra dato:	12 april	2018	Til dato:	15 juli	2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

### Varslingsmaterieill:



Skilt nr.: 110 Ant.: 2



106.2 1



106.3 1



906V Etter behov




906H Etter behov

### Merknader:

### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- 

### Skisse:



LINDÅS KOMMUNE  
Teknisk drift VVA  
for Alle Dingen

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Knarvik  
Sted\*

dd.mm.åååå  
13.04.18  
Dato\*

Linda Folkestad  
Sign. (etter fullmakt)\*



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse**  
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0	
Veg nr.:	KV 1245	fra Hp/km:	HP1/km 80	til Hp/km:	Merket som PV i kart	
Strekning:	Nedre Kleppe etter Juviksflaten			Sted:	Askøy	
Ansvarshavende*:	Helge Sandvik			Tlf./e-post:	helg@h-sandvik.no/ 970 19 634	
Utførende entreprenør:	H.Sandvik AS			Adresse:	Galteråsen 4, 516 Isdalstø	
				(Ev.e-post)		
Utførende arb.varsling*:	H.Sandvik AS			Adresse:	Galteråsen 4, 516 Isdalstø	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	989482920			(Ev. e-post:)	x	
Stedsansvarlig(e):	Helge Sandvik			Tlf./e-post:	helg@h-sandvik.no/ 970 19 634	
Arbeid som skal utføres*:	Graving på industriområde inn mot kommunal veg					
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)		
Fra dato:	12	april	2018	Til dato:	15 juli 2018	ca 2 dager inn mot kommunal veg

Graving på industriområde inn mot kommunal veg. Veg er merket som Privat veg i kart.

Arbeid foregår stor sett på industriområde, men det vil utføres graving ca 2 dager ut mot kommunal veg i perioden arbeidet foregår.









## Statens vegvesen

### Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV 1245	fra Hp/km: HP1/km 80	til Hp/km: Merket som PV i kart
Strekning: Nedre Kleppe etter Juviksflaten		Sted: Askøy
Utførende av arb.varsling: H.Sandvik AS		
Ansvarshavende: Helge Sandvik		
Stedsansvarlig: Helge Sandvik		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Loggbok forevist og OK?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

#### Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet iht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					



Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekkekkvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					





## Statens vegvesen

### Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV 1245	fra Hp/km:	HP1/km 80	til Hp/km:	Merket som PV i kart
Strekning:	Nedre Kleppe etter Juviksflaten			Sted:	Askøy
Utførende:	H.Sandvik AS				
Ansvarshavende:	Helge Sandvik				
Stedsansvarlig:	Helge Sandvik				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Statens vegvesen

## Vegmelding

Innmelder: 0	Seksjon: 0	
Avdeling: 0	Dato: dd.mm.åååå	
Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV 1245	fra Hp/km: HP1/km 80	til Hp/km: Merket som PV i kart
Strekning: Nedre Kleppe etter Juviksflaten	Sted: Askøy	
Arbeid som skal utføres: Graving på industriområde inn mot kommunal veg		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 12 april 2018	Til dato: 15 juli 2018	Fra kl.: 00:00 Til kl.: 00:00
Utførende arb.v. H.Sandvik AS	Adr.: Galteråsen 4, 516 Isdalstø	Arbeidets varighet
		a 2 dager inn mot kommunal veg
Ansvarshavende: Helge Sandvik		Tlf./e-post: helg@h-sandvik.no/ 970 19 634

### Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input type="checkbox"/>
<b>Dette på grunn av:</b>			
Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

### Merknader:





Statens vegvesen

### Tilleggsopplysninger

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV 1245	fra Hp/km: HP1/km 80	til Hp/km: Merket som PV i kart
Strekning: Nedre Kleppe etter Juviksflaten	Sted: Askøy	
Arbeid som skal utføres: Graving på industriområde inn mot kommunal veg		
Ansvarshavende: Helge Sandvik	Tlf./e-post: helg@h-sandvik.no/ 970 19 634	
Utførende av arbeidsvarsling: H.Sandvik AS	Adresse: Galteråsen 4, 516 Isdalstø	
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>		
Fra dato: 12 april 2018	Til dato: 15 juli 2018	