


## Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak VILLANGER & SØNNER AS	Org.nr 925 580 376	Versjonsnr. 1	Dato 16.04.18	Signatur, ansv. kontrollerende 				
Eiendom / byggested	Gnr. 141	Bnr. 73	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Kommune Lindås	Adresse Erstadvegen	Postnr. 5911	Poststed Alversund

### Kontrollbeskrivelse

Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
kontroll av lufttetthet	Villanger&sønner 925 580 376	protokoll av tetthetsmåling				
kontroll av våtrom	Villanger&sønner 925 580 376	tegn, produktsetifikat og membran				