

Årsrapport for oljeutskiljaranlegg

I henhold til gitte løyver og forureiningsforskrifta kapitel 15, skal det kvart sår sendast inn årsrapport for oljeutskiljaranlegg i Lindås kommune. Utfylt skjema skal returnerast til kommunen innan **1. februar påfølgjande år**. Fo utfyllande kommentarar legg ved eget ark. Det skal være ein årsrapport for kvart anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljar sin identitet og plassering.

1. Verksemd	
Namn: <u>Autoklinikk Alversund</u>	
Postadresse: <u>IKenberget 10</u>	Org. Nr:
Postnr/Sted: <u>5911 ALVERSUND</u>	E-post:
Kontakt person:	Telefon: <u>90290553</u>

2. Oljeutskiljaranlegg	
Adresse: <u>IKenberget 10</u>	Gnr/Brn
Utskiljar nr:	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon: <u>4M3</u>

3. Tømming av oljeutskiljar		
Er minimum årlig tømming utført og tømmerapport sendt inn til Lindås kommune?		
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Hvis nei, kvifor ikkje?		
Dato	Tømmeoperatør	Olje m ³
<u>8/6-2017</u>	<u>Frode Birkeland</u>	<u>4</u>

4. Kontrollprøver				
Er minimum årlig kontrollprøver tatt og analysert?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei				
Hvis nei, kvifor ikkje?				
Talet på prøver som tas per år:				
Resultat av kontrollprøver siste 12 mnd	Dato	Konsentrasjon(mg olje/l)	Dato	Konsentrasjon (mg olje/l)
	<u>8/6-17</u>	<u>2,45 mg/l</u>		

5. Drift og vedlikehald					
Utført tilsyn	Ja	Nei		Ja	Nei
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Utslepp
Beskrivning av uhell og akutte utslepp:

Sted, dato 24/4-18 Årsrapport utfylt av Charlotte Skaarhaug på vegne av Autoklinikk Alversund

Driftsjournal oljeutskiljearanlegg

	Oljeutskiljar (m ³)	Slamfang (m ³)	Kontoll	Dato for prøvetaking	Tømme dato	Tømmeoperatør	Signatur ansvarleg for tømming
Utskiljarr (gbrnr)	4	1	OK	8/6-17	8/6-17	Frode BIRKELAND	Frode BIRKELAND
Bedriftens namn	AUTOKLINIKK						
Adresse	Kenberget 10						
Heimshavar	Øyind Ask						
Type verksemd	Næring						
Type utskiljar	OLJE						
Størrelse utskiljar	4 m ³						
Innandørs vaskelass	ja						
Utandørs vaskelass							
Slangekran for spying							
Bilvaskemaskin							
Oppsamlingsstankt							
Montert av							
Merknader							

TØMMERAPPORT FOR OLJEUTSKILJARAR

Namn:	AUTOKLINIK Alversund
Adresse:	Ikenberget 70
Kontaktperson:	Øyvind ASK
Type bedrift	Høring
Type utskiljar	OLJE
Utskiljarnr:	

Tømming av anlegg			
Dato	Sandfang (m³)	Oljeutskiljar (m³)	Oppsamlingstank (m³)
8/6-17	1	4	

Nyttast godkjent vaskemiddel	Ja	<input type="checkbox"/>	Nei	<input type="checkbox"/>
------------------------------	----	--------------------------	-----	--------------------------

Eventuelle merknader:

Merknader som må utførast snarast:

Driftsjournal ajourført	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nei	<input type="checkbox"/>
Sted/Dato:	24/4-18			
Tømmefirma:	Norva 24vest			
Signatur tømmeoperatør:	Frode Birkeland			

Johny Birkeland Transport AS
 Sløvåg 32
 5960 DALSLØYRA
 Attn: Charlotte Skårhaug

AR-17-MX-002211-01

EUNOBE-00023476

Prøvemottak: 08.06.2017

Temperatur:

Analyseperiode: 08.06.2017-14.06.2017

Referanse:

ANALYSERAPPORT


Prøvenr.: 441-2017-0608-111	Prøvetakingsdato: 08.06.2017										
Prøvetype: Avløpsvann	Prøvetaker: Oppdragsgiver										
Prøvemerkning: Gabben	Analysestartdato: 08.06.2017										
Analyse											
Olje i vann C10-C40	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultat</th> <th>Enhet</th> <th>LOQ</th> <th>MU</th> <th>Metode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25.0</td> <td>mg/l</td> <td>0.5</td> <td>35%</td> <td>NS-EN ISO 9377-2</td> </tr> </tbody> </table>	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	25.0	mg/l	0.5	35%	NS-EN ISO 9377-2
Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode							
25.0	mg/l	0.5	35%	NS-EN ISO 9377-2							
Merknader: *Olje i vann er fylt med feil volum. Flasken må fylles maks til flaskens skulder (90%).											

Prøvenr.: 441-2017-0608-112	Prøvetakingsdato: 08.06.2017										
Prøvetype: Avløpsvann	Prøvetaker: Oppdragsgiver										
Prøvemerkning: Autoklinikk	Analysestartdato: 08.06.2017										
Analyse											
Olje i vann C10-C40	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultat</th> <th>Enhet</th> <th>LOQ</th> <th>MU</th> <th>Metode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.45</td> <td>mg/l</td> <td>0.5</td> <td>35%</td> <td>NS-EN ISO 9377-2</td> </tr> </tbody> </table>	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	2.45	mg/l	0.5	35%	NS-EN ISO 9377-2
Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode							
2.45	mg/l	0.5	35%	NS-EN ISO 9377-2							
Merknader: Olje i vann er fylt med feil volum. Flasken må fylles maks til flaskens skulder (90%).											

Kopi til:

Roger Ellingsen (roger@septik24.no)

Bergen 14.06.2017



Tommie Christensen

ASM Kundesupport Berge

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).