

Rapportskjema for 1. service og installasjonskontroll

BioDisc

INSTALLASJON			KONTROLLØR / AGENT	
Anlegg/Prosjektnavn: Hegland, Rolf Henning - BA (Onr 023065 Hodnesdalsvegen 76 5915 Hjeltnås			Kingspan Miljø AS	
Anleggseier / adr: Hegland, Rolf Henning Kontaktpers: Rolf Henning Hegland			Adresse	
Tlf.priv +47 908 57 505	Mob.: +47 908 57 505		Tlf. +47 22 02 19 20 post@kingspanmiljo.no	
Kommune : Lindås ()	Tlf.priv			
	Mob.: +47 908 57 505	rolf.henning.hegland@gmail.com		Faks
Anleggstype BioDisc® BA	Serienummer 59053	Etterpolering		Installasjonsdato
Annet utstyr lev.av Kingspan:			Ordrenummer 38576	
Rørlegger:			Entreprenør:	
Elektriker:				
UTSTYR	Kommentar / Tilstand			Godkjent
Generell tilstand på installasjonen				ok
Adkomst service og slamtømming				ok
Tilstand på tank og deksler				ok
Mulighet for oversvømming av anlegg				ok
Enheten i vater iht. spesifikasjoner				ok
Aksling i vater iht. spesifikasjoner				ok
Inn og utløpsrør fri for hindringer				ok
Biorotor media fester				ok
Mating/utjevning kontrollert/justert				ok
Lagere festet				ok
Smørekopper	ikke aktuelt			
Dreieretning på biorotor				ok
Kjede/Rem stramming				ok
Drivhjulsoppstilling				ok
Drivhjul tilstrammet				ok
Støynivå				ok
Kontrollpaneltype og leverandør	SCP			ok
Plassering av kontrolltavle				ok
Tavlenr. (serienr)	1725-040559			ok
Dosering tilkoblet				ok
Fellingskjemikalie	lev 20 liter Pax			ok
Slamreturpumpe				ok
Kontrollpanel tilkopling				ok
Rotasjonsvarsel montert og testet				ok
GPS kartkode				ok
Kommentarer:				
Annet utstyr på anleggsplassen foruten BioDisc.				
Hvis anlegget monteres og fylles med vann, men ikke kan igangkjøres med det samme må motoren fjernes for at denne ikke skal ta skade under lagring i fuktig miljø. Motoren må lagres tørt og frostfritt inntil den kan monteres igjen av servicemann / agent.				
Signatur eier		Signatur servicemann		Dato
		Knut Kruse		10.04.2018

 Original: Anleggseier
 Kopi: Leverandør