



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8171-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8171-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	29/315	til Hp/km:	29/5251
Strekning:	Knarvik - Oppedal			Sted:	Eikefettunnelen
Arbeid som skal utføres:	Befaring av Eikefettunnelen				
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato:	19 juni 2018	Til dato:	20 juni 2018	Fra kl.:	22:00
				Til kl.:	02:00
Annet:	Ledebil kjører kontinuerlig.				
Region:	Vest	Region (2):			
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):			
		Avd. (3):			
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124	Faks:	
Adresse:			e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
30 40 50 60 70 80 90				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 15.06.2018
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... Navnet på selskapet SVV v/ Sverre Måge - tlf. 9594 3770
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførende iht. byggherreforskriften Entreprenør/byggeleder Statens Vegvesen e-post: 9594 3770
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift Navn på ansvarlig arekol Trafikktjenester Ae-post: lill@trafikkjenester.no
- Ansvarshavende: Lill Janet Steinaa Tlf./e-post: 45817218/lill@trafikkjenester.no
 Stedsansvarlig(e): Cathrine Smøraas Tlf./e-post: 45800196
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skole..... Angi hvilke(n):
 Kollektivselskap..... Angi hvilke(t): Nobina, Firda billag
 Radio, presse m.m..... Angi hvem:
 Andre..... Angi hvem: Sogn og Fj. Arbeidsvarsling
- Tillatelser:
 Gravetillatelse..... Arbeidstillatelse.....
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 Synfaring tunnel. Ledebil kjører kontinuerlig.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen 15.06.2018
Sted Dato

Statens vegvesen
Arve Løvteit
Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8171-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8171-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	29/315	til Hp/km:	29/5251
Strekning:	Knarvik - Oppedal	Sted:	Eikefettunnelen		
Arbeid som skal utføres:	Befaring av Eikefettunnelen				
Utførende av arb. varsling*:	Aarekol Trafikktjenester AS				
Adresse:	Smelteverket 29				
Ansvarshavende:	Lill Janet Steinaa	Tlf./e-post:	45817218/lill@trafikktjenester.no		
Stedsansvarlig(e):	Cathrine Smøraas	Tlf./e-post:	45800196		
Arbeidet utføres	fra dato:	19 juni	2018	Til dato:	20 juni 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
	110
	808.724
	808.727
	802.200
	362.50
	364.50
	149 et behov

Merknader:


Høyt fartsnivå. Bruk 149 i god avstand til arb.omr.
Ledebil kjører kontinuerlig

362.50 kan oppheves inn mot tunnel.
Ledebil kan da kjøre med varierende hastighet ift arbeidsområde / sikkerhet.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

15.06.2018

Sted*

Dato*

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8171-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8171-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	29/315	til Hp/km:	29/5251
Strekning:	Knarvik - Oppedal			Sted:	Eikefettunnelen
Arbeid som skal utføres:	Befaring av Eikefettunnelen				
Ansvarshavende:	Lill Janet Steinaa		Tlf./e-post: 45817218/lill@trafikkjenester.no		

Utførende arb.v.*: Aarekol Trafikkjenester AS Adresse: Smelteverket 29

Arbeidet utføres i perioden		Arbeidets varighet
Fra dato:	19 juni 2018	Til dato: 20 juni 2018
		22.00 - 02.00

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Oppstilling av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Stor hastighet i begge retninger

Mørkt, støy fra knuseverket i Eikefet/Eikemovegen

Nærhet til sjø/fjord

	Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
	Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
	Stor: 3	Stor: 3	
	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 1	Liten: 1	
	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
1: Påkjørsel av dirigerter	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
2: Påkjørsel av stillestående biler i kolonne	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
3: Påkjørsel av biler/arbeidere	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
4: Brann i biler i kolonne	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
5: Påkjørsel iforbindelse med utsetting av arbeidsvarsling	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
6: Utrykningskjøretøy,	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="6"/>
7:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
8:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
9:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
10:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
11:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Godkjendt arbeidstøy i høy synlighet, blinkelamper og tydelig lys i stoppspake
- 2: Sette ut skilt 149, fare for kø, i god avstand til der køen forventes å starte. Med blinkelys som understreker faren
- 3: Ledebilen passerer arbeidssted i lav hastighet. God kommunikasjon!
- 4: Alle ledet biler er utstyrt med 2x6kg brannslukkere, 2x fluktmaske og førstehjelpsskring. Brannøvelse er gjennomført
- 5: Være svært oppmerksom under utsetting av skilt, bruke blinkelys på bil og godkjendt arbeidstøy i høy synlighet
- 6: Lede utrykningskjøretøy gjennom tunnelen med ledet bil. God kommunikasjon!
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Arbeidstid vil være fra 22.00 - 02.00

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skillforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Lill Janet Steinaa** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedsansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)**

Plan nr.:	N8171-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8171-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	29/315	til Hp/km:	29/5251
Strekning:	Knarvik - Oppedal			Sted:	Eikefettunnelen
Ansvarshavende*:	Lill Janet Steinaa			Tlf./e-post:	45817218/lill@trafikkjenester.no
Utførende entreprenør:	Statens Vegvesen			Adresse:	
				(Ev.e-post)	
Utførende arb.varsling*:	Aarekol Trafikkjenester AS			Adresse:	Smelteverket 29
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	998546559			(Ev. e-post:)	lill@trafikkjenester.no
Stedsansvarlig(e):	45800196	Cathrine Smøraas		Tlf./e-post:	45800196
Arbeid som skal utføres*:	Befaring av Eikefettunnelen				
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)	
Fra dato:	19 juni	2018	Til dato:	20 juni	2018
					22.00 - 02.00

Statensvegvesen skal utføre befaring i Eikefet tunnelen

Det vil bli kjørt ledebiljøring kontinuerlig.


Buss i rute og utrykningskjøretøy under utrykning skal prioriteres for passering. Nordgående kollone skal tilpasses fergetider.



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	N8171-2018	Mime-nr.:	18 / 495	Vedtaks nr.:	N8171-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	29/315	til Hp/km:	29/5251
Strekning:	Knarvik - Oppedal			Sted:	Eikefettunnelen
Arbeid som skal utføres:	Befaring av Eikefettunnelen				
Ansvarshavende:	Lill Janet Steinaa			Tlf./e-post:	45817218/lill@trafikkjenester.no
Utførende av arbeidsvarsling:	Aarekol Trafikktjenester AS			Adresse:	Smelteverket 29
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	19 juni	2018	Til dato:	20 juni	2018





Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: Arve Løvteit	Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnt		
Avdeling: Hordaland	Dato: 15.06.2018		
Plan nr.: N8171-2018 Mime-nr: 18 / 495	Vedtak nr.: N8171-2018		
Veg nr.: E39 fra Hp/km: 29/315	til Hp/km: 29/5251		
Strekning: Knarvik - Oppedal	Sted: Eikefettunnelen		
Arbeid som skal utføres: Befaring av Eikefettunnelen			
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid	
Fra dato: 19 juni 2018	Til dato: 20 juni 2018	Fra kl.: 22:00	Til kl.: 02:00
Utførende arb.v. Aarekol Trafikktjenester AS Adr.: Smelteverket 29		Arbeidets varighet	
		22.00 - 02.00	
Ansvarshavende: Lill Janet Steinaa		Tlf./e-post: 45817218/lill@trafikkjenester.no	

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	<input type="checkbox"/>	Stengt i én retning	<input type="checkbox"/>
Innsnevring	<input type="checkbox"/>	Lysregulering	<input type="checkbox"/>
Nedsatt hastighet	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuell dirigering	<input checked="" type="checkbox"/>

Dette på grunn av:

Vegarbeid	<input type="checkbox"/>	Dekkearbeid	<input type="checkbox"/>
Vedlikeholdsarbeid	<input type="checkbox"/>	Sprengningsarbeid	<input type="checkbox"/>

Merknader:

Svv - synfaring tunnel. Ledebil kjører kontinuerlig.



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8171-2018	Mime-nr:	18 / 495	Vedtak nr.:	N8171-2018
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	29/315	til Hp/km:	29/5251
Strekning:	Knarvik - Oppedal		Sted: Eikefettunnelen		
Utførende:	Aarekol Trafikktjenester AS				
Ansvarshavende:	Lill Janet Steinaa				
Stedsansvarlig:	Cathrine Smøraas				
Kontroll utført dato:			Kontroll utført av:		

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:

