

Original

Dato:
16.08.2018

Saks nr.
179988

Lindås Kommune v/ Eiendomskontoret
Kvernhusmyrane 20

5914 ISDALSTØ

Vedtak om utbedring av feil/mangler Rapport fra kontroll utført den 09.05.2018.

Vedlagt følger rapport fra kontroll av ditt elektriske anlegg.

Viser til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og tilhørende forskrifter. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) utfører tilsyn av elektriske anlegg tilknyttet BKK Nett AS sitt forsyningsnett.

Du har tidligere mottatt forhåndsvarsel og rapport om de feil/mangler som ble avdekket ved kontrollen. De påviste feil/mangler er ikke bekreftet rettet. Arbeid i fast installasjon skal utføres av registrert elektroentreprenør.

Du pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og senest innen 15.09.2018,
jf. El-tilsynsloven §6 og fel §9.

En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i kontrollrapport, som viser til forskriftskrav som ikke er oppfylt og funn som legges til grunn for vurdering.

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til dle@bkk.no eller postadresse BKK Nett AS, Postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroentreprenør.

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap er klageinstans. En eventuell klage må gjøres innen 3 uker fra vedtaket er mottatt og skal sendes via DLE. Det vises til Forvaltningslovens §§ 28, 29 og 32. Videre gjøres oppmerksom på retten etter lovens §§ 18 og 19 til å se sakens dokumenter.

Ved spørsmål kan vi kontaktes på epost dle@bkk.no eller telefon 55 12 95 00, mellom klokken 10:00 og klokken 14:00.

Med hilsen
BKK Nett AS
Det lokale elektrisitetstilsyn

Gunnar Berge
Saksbehandler
Sign.

Helge Antoniazzi
Saksbehandler
Sign.

Vedlegg: Kontrollrapport.

Dette brevet er godkjent elektronisk i BKK Nett AS, Det lokale elektrisitetstilsyn, og har derfor ingen signatur.

Postadresse:
BKK Nett AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Besøksadresse:
Kokstadvegen 37
BERGEN

Telefon: 55 12 95 00
Telefax: 55 12 70 01
E-post: dle@bkk.no
Web: www.bkk.no

Org.nr: 976 944 801

Lindås Kommune v/ Eiendomskontoret Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ
--

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Lindås Kommune v/ Eiendomskontoret Brørakastet 7D 5911 ALVERSUND

Målepunktid. 28771235	Målernr. 00215254	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	----------------------	------------------------------

RAPPORT Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten. Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.
--

Rapport

Det ble ved kontroll den 09.05.2018 funnet følgende feil/mangler:

LEILIGHET

*Terje Lunde (eiendomsavdelingen) var til stede under tilsynet.
Leiligheten er under rehabilitering. Kjøkkeninnredning er fjernet. Noen kabler og elektrisk utstyr er løsnet i forbindelse med dette arbeidet.
Faglig ansvarlig Helge Inge Fosse, Lindås kommune, er kjent med dette.*

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1 | Sikringsskap | Utstyr/anleggsdel var defekt. Jf. fel § 9

<i>Jordfeilbryter, type ABB F362 30 mA, fungerer ikke på testknapp og / eller lekkasjestrømsmåling.</i> |
| 2 | Bod | Utstyr/anleggsdel hadde varmgang. Jf. fel § 22

<i>Støpsel og stikkontakt for varmtvannsbereder hadde varmgang. Berederen ble gjort spenningsløs i forbindelse med tilsynet.</i> |

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn: 214 M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring: M Ω	Frist: se vedlagt brev
..... Dato Underskrift montør	Kontroll utført av: Oddvar Hopland		
..... Dato Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	09.05.2018 Dato Underskrift	